



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Modell	Touran 2.0 TDI Comfortline
Aufbau	Personenkraftwagen Van	Erstzulassung	09.11.2020
FIN	WVGZZZ1TZW008046	abgelesener Tachostand	160.019 km
		Zul. Gesamtgewicht	2.190 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Hubraum	1.968 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Anzahl Türen	5
Leistung	110 kW (150 PS)	Anzahl Sitzplätze	7
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	10/2025
Farbe	Reflexsilber Metallic	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Dieselmückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.

Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe, Kotflügel vorne links

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	205/60 R 16 96 V	S	5 mm
Vorne rechts	205/60 R 16 96 V	S	6 mm
Hinten links	205/60 R 16 96 V	S	4 mm
Hinten rechts	205/60 R 16 96 V	S	4 mm
Tirefit			

Legende: S=Sommer

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 12.05.2025 bei 159.288 km

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
Ablagefächer in Dachkonsole
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb
Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert
Außentemperaturanzeige
Chrom Einfassung Lichtschalter
Dachreling
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 6-Gang
Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kopfstützen hinten
LM-Felgen
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar

Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch
Radioempfang digital (DAB)
Rußpartikelfilter
Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Türgriffe außen Wagenfarbe
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
7-Sitzer
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
App-Connect (kostenpflichtig)
Audio-Navigationssystem
Audiosystem (Radio)
Bluetooth Schnittstelle
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)

Freisprecheinrichtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)
Lenkrad mit Multifunktion
Notrufsystem
Reifendruck-Kontrollsystem
Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Scheinwerfer Halogen
Sitz vorn links mit Massagefunktion
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitzheizung hinten (2. Sitzreihe außen)
Sitzheizung vorn
Sprachbedienung (kostenpflichtig)
USB-Anschluss
Verglasung hinten abgedunkelt


Vorschäden

Das Fahrzeug hat einen Instantgestzten Vorschaden, laut Vorbesitzer

Behoben

Ja

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Tür hinten links Kratzer , smart repair
Türeinstiege Dellen, Kratzer , smart repair
Außenspiegel rechts - Lackierung Kratzer , smart repair
1 Leichtmetallfelge beschädigt , instandsetzen
Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer , lackieren
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen

Innenraum

Fahrzeug Innenraum , Gebrauchsspuren

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Tür hinten links, Kratzer , smart repair




Bild 2: Außen, Türeinstiege , Dellen, Kratzer , smart repair



Bild 3: Außen, Außenspiegel rechts - Lackierung, Kratzer , smart repair



Bild 4: Außen, 1 Leichtmetallfelge , beschädigt , instandsetzen





Bild 5: Außen, Stoßfänger vorne, Steinschläge, Kratzer , lackieren

Sonstige Bilder



1.



2.



3.