

Hersteller: Tesla

Auftragsnummer: 460325

Modell: Model 3 Standard Reichweite
Plus Hinterradantrieb

FIN: LRW3E7FJ8MC287127



Fahrzeugdaten

Laufleistung	77.189 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	01.09.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	208
Lackierung	Weiß	Polster / Farbe	Leder/Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5 / 5 mm
2.	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5 / 5 mm



Serienausstattung

Airbags
Aktive Sicherheitstechnologien
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit M
Bordmonitor mit 15"-Touchscreen
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktions
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Ga
Getöntes Glasdach
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser
Klimaanlage
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack Pearl W
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole
Musik & Medien über Bluetooth
Navigation: Standard-Navigationssystem
Panorama-Glasdach
Premium Innenraum in Schwarz
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung
Sitze: Elekt.verstellb. Vorders. beheizt
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Autopilot: Volles Potenzial für autonome
El.Heckklappe
Klimaautomatik
Leder schwarz
Räder: 19-Zoll Sport-Felgen

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Schadenfotos



Abbildung 13: Schadenfotos




Abbildung 14: Schadenfotos



Abbildung 15: Schadenfotos