

**Hersteller: Tesla**

**Auftragsnummer: 460605**

**Modell: Model 3 Standard Reichweite  
Plus Hinterradantrieb**

**FIN: LRW3E7FA8MC244858**



#### Fahrzeugdaten

|                |                                     |                      |               |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Laufleistung   | 109.423 km                          | Besichtigungszustand | ausreichend   |
| Erstzulassung  | 08.06.2021                          | Anzahl Besitzer      | unbekannt     |
| Hubraum (ccm)  | 0                                   | Motorleistung (kw)   | 208           |
| Lackierung     | Weiß                                | Polster / Farbe      | Leder/Schwarz |
| Kraftstoffart  | Elektro                             | Getriebe             | Automatik     |
| Probefahrt     | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Heckantrieb   |
| Letzte Wartung |                                     | Anzahl Schlüssel     | 2             |

#### Reifen

| Achsen | Größe          | Räder / Reifen                | Hersteller | Profiltiefe |
|--------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1.     | 235/40 R19 96W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 5 / 5 mm    |
| 2.     | 235/40 R19 96W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 5 / 5 mm    |



## Serienausstattung

Airbags  
Aktive Sicherheitstechnologien  
Antiblockiersystem (ABS)  
Autopilot  
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit M  
Bordmonitor mit 15"-Touchscreen  
Bremsleuchte, drittes  
Elektronische Stabilitäts- und Traktions  
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Ga  
Getöntes Glasdach  
Heckscheibe beheizt  
Individuelle Fahrerprofile  
Innendekor Holz  
Internet-Browser  
Klimaanlage  
Kopfstützen vorne (2)  
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack Pearl W  
LED-Nebelscheinwerfer  
Mittelkonsole  
Musik & Medien über Bluetooth  
Navigation: Standard-Navigationssystem  
Panorama-Glasdach  
Premium Innenraum in Schwarz  
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv  
Schlüsselloser Zugang  
Servolenkung  
Sitze: Beheizte Rücksitze  
Sitze: Elekt.verstellb. Vorders. beheizt  
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar  
Sprachgesteuerte Funktionen  
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor  
Wegfahrsperre

## Sonderausstattung

\*Irrtümer vorbehalten  
\*Zwischenverkauf vorbehalten  
Anhängerkupplung abnehmbar  
Klimaautomatik  
Leder schwarz  
Räder: 19-Zoll Sport-Felgen

## Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                              |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. |



### Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe   | Beschreibung                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Instrumententafel | Mittelkonsole vorn (Verriegelung Armlehne) - gebrochen / gerissen           |
| 2 Tür hinten links  | Tür (Lackaufbau mangelhaft, matt) - nicht fachgerecht instandgesetzt        |
| 3 Stossfänger vorn  | Stossfänger vorn - verformt                                                 |
| 4 Seitenwand links  | Seitenwand (Lackaufbau mangelhaft, matt) - nicht fachgerecht instandgesetzt |
| 5 Seitenwand rechts | Seitenwand - verformt                                                       |

### Gebrauchsspuren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung                           |
|-------------------|----------------------------------------|
| 1 Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer |

### Nachlackierungen

| Nr. | Nachlackierung                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand links, Tür hinten links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |
| 2   | Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden           |

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



**Abbildung 1:** Sonstiges




**Abbildung 2:** Sonstiges




**Abbildung 3:** Sonstiges




**Abbildung 4:** Sonstiges




**Abbildung 5:** Sonstiges



**Abbildung 6:** Sonstiges



**Abbildung 7:** Sonstiges




**Abbildung 8:** Sonstiges




**Abbildung 9:** Sonstiges



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Schadenfotos



**Abbildung 13:** Schadenfotos



**Abbildung 14:** Schadenfotos



**Abbildung 15:** Schadenfotos



**Abbildung 16:** Schadenfotos



**Abbildung 17:** Schadenfotos



**Abbildung 18:** Schadenfotos



**Abbildung 19:** Schadenfotos



**Abbildung 20:** Schadenfotos



**Abbildung 21:** Schadenfotos




**Abbildung 22:** Schadenfotos



**Abbildung 23:** Schadenfotos



**Abbildung 24:** Schadenfotos



**Abbildung 25:** Schadenfotos