

Ingenieurbüro Schweiger GmbH & Co. KG | Hans-Bunte-Str. 4 | 79108 Freiburg

Firma
Ahg Autohandelsgesellschaft mbH
Hermann-Mitsch-Str. 17
79108 Freiburg

RÜCKNAHMEBEWERTUNG Nr. SFR07552-25KR

Gemäß Ihrem Auftrag vom 13.08.2025 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	WBA15BZ010N166290
Kennzeichen	FR TM 186
Hersteller	BMW
Modell	Baureihe X3 (G01)(12.2017->)
Untertyp	XDrive 20 d
Erstzulassung	02.08.2022
Laufleistung	107.031 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Anfallende Gesamtkosten

(Berücksichtigt wertbeeinflussende Faktoren, Wartung, Fehlteile, Mehrwerte, Wertminderung und anteilige Reparaturkosten.)

EUR

ohne MwSt.

1.424,00

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Fahrzeughalter	Firma Straumann GmbH Heinrich-v.-Stephan-Str. 21, 79100 Freiburg
	Firma Straumann GmbH
Auftraggeber	Firma Ahg Autohandelsgesellschaft mbH
Besichtigungsort	Hermann-Mitsch-Str. 17, 79108 Freiburg
GTÜ Sachverständigenbüro	Firma Ing.- Büro Schweiger GmbH & Co. KG Hans-Bunte-Str. 4, 79108 Freiburg
Vorgangsnummer	SFR07552-25KR
Auftragsdatum	13.08.2025
Besichtigungsdatum	18.08.2025
Tag der Fertigstellung	19.08.2025

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	BMW	Amtliches Kennzeichen:	FR TM 186
Modell:	Baureihe X3 (G01)(12.2017->)	FIN:	WBA15BZ010N166290
Untertyp:	XDrive 20 d	Erstzulassung:	02.08.2022
KBA:	0005 / CQN	Letzte Zulassung:	02.08.2022
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	107.031 km (abgelesen)
Hubraum:	1.995 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.708 x 1.891 x 1.676
Leistung:	140 kw	Anzahl Türen:	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	8	Lackfarbe:	SCHWARZ II
Antriebsart:	Allradantrieb	Innenraumfarbe:	SENSATEC PERFORIERT
Leergewicht:	1.915 kg		COGNAC
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.500 kg	Polsterart:	SENSATEC PERFORIERT
Fahrzeugart:	Pkw		COGNAC
Bauform:	SUV	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
		Anzahl Vorbesitzer	Kein Vorbesitzer

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Trennnetz

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Armauflege vorn (27108), Audiosystem: Radio (BMW) (24000), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden (77126), Ausstattungs-Paket: Connected Professional (4780), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), BMW Live Cockpit Plus (25441), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem) (40050), Check-Control-System (25606), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) (51299), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) (33901), Dynamische Bremsleuchte (18898), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) (70100), Dynamische Traction Control (DTC) (70105), Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent) (40800), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (40956), Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter (70518), Fensterheber elektrisch (35000), Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle (24833), Fußmatten Velours (28402), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion (26710), Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) (75914), Getränkehalter vorn und hinten (39402), Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr. (77562), Heckklappenbetätigung automatisch (35506), Heckleuchten LED (18802), Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste (26340), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kopf-Airbag-System hinten (26805), Kopf-Airbag-System vorn (26804), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar (69505), Licht- und Regensensor (18909), LM-Felgen (49083), Luftauslass (Air Breather) schwarz matt (12770), Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel) (96603), Mittelarmlehne hinten (27300), Modellpflege (250), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) (77015), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten (25800), Parkassistent-Paket (3534), Parkbremse elektrisch (40803), Personalisierungssystem (Personal Profile) (39870), Radstand 2864 mm (71594), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) (33512), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Scheinwerfer LED (18020), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag hinten (26906), Seitenairbag vorn (26903), Service-System: ConnectedDrive Services (25150), Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices (25151), Servolenkung (69800), Servolenkung Servotronic (69811), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (29799), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec (30500), Sitze vorn mechanisch verstellbar (32805), Start-Stop-Knopf (35513), Start/Stop-Anlage (Funktion) (77601), Tagfahrlicht LED (18913), Uni-Lackierung (11309), Wegfahrsperre (38105), WLAN-Hotspot (24840), Wärmeschutzverglasung getönt (22302)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (14204), Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (8702), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik (15706), BMW Live Cockpit Professional (25440), DAB-Tuner (Radioempfang digital) (24050), Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) (27810), Dachreling Hochglanz Shadow-Line (16198), Fahrassistenten-System: Performance Control (70515), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605), HiFi-Lautsprechersystem (24607), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Innovations-Paket (3409), Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control (28983), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts (33305), Lenkrad (Leder M-Technic) (69103), Lenkrad heizbar (69005), Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) (68802), Rücksitz(e) elektr. verstellbar (33705), Sitzheizung vorn (29500), Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) (22101), Sport-Fahrwerk (M-Technic) (42004), Sportsitze vorn (31901)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Letzter Service	99.361 km	21.05.2025
Nächster Service	17.000 km	21.05.2027
Nächste HU		08.2025

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	FELGE	ZUSTAND REIFEN
VL Bridgestone (Sommer)	225/60 R18 104W	7,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
VR Bridgestone (Sommer)	225/60 R18 104W	7,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
HL Bridgestone (Sommer)	225/60 R18 104W	6,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
HR Bridgestone (Sommer)	225/60 R18 104W	6,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG)				
VL Pirelli (Winter)	225/60 R18 104H	5,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
VR Pirelli (Winter)	225/60 R18 104H	5,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
HL Pirelli (Winter)	225/60 R18 104H	5,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
HR Pirelli (Winter)	225/60 R18 104H	5,0 mm	Leichtmetall	In Ordnung
Notlaufeinrichtung:	Tirefit			

Lackmessung

Untersuchungsergebnis: Es wurden keine erhöhten Lackschichtdicken gemessen.

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR	REPARATURKOSTEN		ANTEILIGE REPARATURKOSTEN *	
1	Stoßfänger vorne / Mittelteil	Kratzer, Verformt / Erneuern	EUR	250,00	EUR	100,00
2	Stoßfänger vorne / Unterteil	Kratzer, Verformt / Erneuern Kunststoffstruktur	EUR	450,00	EUR	200,00
3	Seitenwand hinten links / Radlaufblende	Verformt, Kratzer / Erneuern	EUR	200,00	EUR	80,00
4	Tür vorne links / Einstieg	Dellen / Sanft drücken	EUR	107,00	EUR	107,00
5	Tür vorne rechts / Einstieg	Delle / Sanft Instandsetzen	EUR	107,00	EUR	107,00
6	Tür hinten rechts / Einstieg	Dellen, Kratzer / Smart-Repair	EUR	230,00	EUR	230,00
7	Heckklappe / Innenverkleidung	Verschürft, Kratzer / Erneuern	EUR	450,00	EUR	200,00
8	Innenraum	Verschmutzt / Erweiterte Aufbereitung	EUR	150,00	EUR	150,00
9	Innenraum / Fußmatte vorne links	Gerissen / Erneuern	EUR	80,00	EUR	20,00
10	Karosserie	Kratzer / Polierversuch	EUR	150,00	EUR	150,00
11	Unterboden / Unterbodenschutz	Kratzer / Erneuern	EUR	200,00	EUR	80,00
Summe			EUR	2.374,00	EUR	1.424,00

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

Anteilige Reparaturkosten (Reparaturkosten gesamt: EUR 2.374,00)		ohne MwSt.
	EUR	1.424,00
Anfallende Gesamtkosten	EUR	1.424,00

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Alex Kroll
KFZ- Sachverständiger

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8




Bild 9



Tachostand /
Fahrgestellnummer

Bild 10



Bilder Feststellungen

Bild 11



Nr.: 1

Bauteil: Stoßfänger vorne /
Mittelteil

Beschädigungsart: Kratzer,
Verformt

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 250,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 100,00

Bild 12



Bild 13



Bild 14



Nr.: 2

Bauteil: Stoßfänger vorne /
Unterteil

Beschädigungsart: Kratzer,
Verformt

Reparaturweg: Erneuern
Kunststoffstruktur

Reparaturkosten: EUR 450,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 200,00

Bild 15



Bild 16



Bild 17



Nr.: 3

Bauteil: Seitenwand hinten links
/ Radlaufblende

Beschädigungsart: Verformt,
Kratzer

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 200,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 80,00

Bild 18



Bild 19



Nr.: 4

Bauteil: Tür vorne links /
Einstieg

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg: Sanft drücken

Reparaturkosten: EUR 107,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 107,00

Bild 20



Bild 21



Nr.: 5

Bauteil: Tür vorne rechts /
Einstieg

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Sanft
Instandsetzen

Reparaturkosten: EUR 107,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 107,00

Bild 22



Nr.: 6

Bauteil: Tür hinten rechts /
Einstieg

Beschädigungsart: Dellen,
Kratzer

Reparaturweg: Smart-Repair

Reparaturkosten: EUR 230,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 230,00

Bild 23



Bild 24



Bild 25



Nr.: 7

Bauteil: Heckklappe /
Innenverkleidung

Beschädigungsart: Verschürft,
Kratzer

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 450,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 200,00

Bild 26



Bild 27




Bild 28



Nr.: 8

Bauteil: Innenraum

Beschädigungsart:

Verschmutzt

Reparaturweg: Erweiterte

Aufbereitung

Reparaturkosten: EUR 150,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 150,00

Bild 29



Bild 30



Bild 31



Bild 32



Bild 33



Bild 34



Nr.: 9

Bauteil: Innenraum / Fußmatte
vorne links

Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 80,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 20,00

Bild 35



Nr.: 10

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Poliersuch

Reparaturkosten: EUR 150,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 150,00

Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Nr.: 11

Bauteil: Unterboden /
Unterbodenschutz

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 200,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 80,00