

Hersteller: Skoda

Modell: Superb Combi 2.0 TDI DSG
Ambition

Auftragsnummer: 460461

FIN: TMBJH7NP3N7050076



Fahrzeugdaten

Laufleistung	154.131 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	04.07.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Silber	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	01/2025, 129.510 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/55 R17 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm
2.	215/55 R17 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7 / 7 mm



Serienausstattung

Ablagefächer geschlossen, hinten

Ablagen

Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A

Airbag, Fahrer-Knieairbag

Airbag, Kopfairbagsystem

Airbag, Seitenairbags vorne

Antiblockiersystem (ABS)

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar

Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe

Außenspiegel, elektrisch anklappbar

Beleuchtetes Handschuhfach

Berganfahrassistent

Bremsassistent, hydraulisch (HBA)

Dachhimmel Grau

Dachreling, schwarz

Dekoreinlage Silber Brushed

Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator

Digitales Kombiinstrument 10,2"

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Easy Start (Start-Stopp-Taste)

Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)

Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassistent.

Elektronische Stabilisierungskontrolle

Fahrlichtassistent und Regensensor

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf

Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl

Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe

Getönte Scheiben

Heckscheibe beheizbar

Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage

ISOFIX-Vorbereitung d. äußeren Rückst. Top-T.

Kindersicherung hint. Türen&Fenster, el.

Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen)

Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm

Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.

Lackierung: Uni

LED - Heckleuchten

LED-Abblendlicht

Lenkrad: 2-Speichen-Lederlenkrad

Lenksäule höhen- und längeneinstellbar

Leseleuchten vorn und hinten

Mittelarmlehne hi. m. Durchlademöglichkeit

Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

Motorschleppmomentregelung (MSR)

Multikollisionsbremse



Serienausstattung

Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.

Parksensoren hinten

Polster: Stoff

Radiozubehör: DAB+

Radiozubehör: In Car Communication

Radiozubehör: SmartLink+

Radiozubehör: Wireless SmartLink für App

Reifendrucküberwachung

Reifenmobilitätsset

Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar

Scheibenwaschdüsen beheizt

Servolenkung, elektromechanisch

Sicherheitsgurte Superb

Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze

Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar

SKODA Care Connect

Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln

Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergie rückgew.

Steckdose 12-V im Kofferraum

Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.

TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth

USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A

Verchromte Elemente

Verzurrösen im Kofferraum

Wegfahrsperr

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Anhängerkupplung Vorbereitung

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar

Euro 6

Fahrprofilauswahl

Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC

Fernlichtassistent

Klimaautomatik

Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne

Lenkrad: Beheizbares Lenkrad 2 Speichen

Paket: Assistenz (Ambition, Scout)

Paket: Business Columbus (DSG)

Paket: Komfort Plus (Combi DSG)

Progressivlenkung

Räder: 16" Stahlreserverad inkl. Wagenh.

Räder: 17" Leichtmetallfelgen Drakon

Rückfahrkamera mit Waschdüse

Sitze: Beheizbare Vordersitze

Standheizung mit Fernbedienung

Trenngitter

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
2 Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n)
3 Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen
4 Instrumententafel	Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen
5 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft
6 Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft
7 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt
8 Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden
9 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt
10 Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer
2 Verglasung	Heckscheibe - Kratzer
3 Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
4 Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb



Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges




Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Schadenfotos



Abbildung 13: Schadenfotos




Abbildung 14: Schadenfotos



Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos




Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos




Abbildung 20: Schadenfotos




Abbildung 21: Schadenfotos




Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos



Abbildung 24: Schadenfotos




Abbildung 25: Schadenfotos



Abbildung 26: Schadenfotos



Abbildung 27: Schadenfotos



Abbildung 28: Schadenfotos



Abbildung 29: Schadenfotos




Abbildung 30: Schadenfotos




Abbildung 31: Schadenfotos



Abbildung 32: Schadenfotos