

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002017833  
**Besichtigt am:** 10.07.2025 12:07  
**Berichts-Nr:** 8674325  
**FIN:** WVVZZZ3CZME006741



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                        |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMM                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 29.10.2020                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 171.856 km                        |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                         |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                         |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 90 kW (123 PS)                    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz/ |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 11.2025       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 13.200 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                  | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                                  |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                 | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                          | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn                                                                                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                 |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                  |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                       | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                 |
| 4 Stahlräder 6,5 J x 16                                                                                    | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                               | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW                                                                    | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                      | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                  |
| 8 Lautsprecher                                                                                             | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                             | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                           | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                         | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                  | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                                         |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                                              | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außen-Sound Standard                                                                                       | Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                    | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                | Frontantrieb                                                                                                   |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                      | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                             |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Basis                                                                                                      | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                       | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                      | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                          | Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz                |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                        | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Berganfahrassistent                                                                                        | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                 | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                   | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Bordwerkzeug                                                                                               | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                  | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dachreling schwarz mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt         | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                   | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                        |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen                              | Kindersicherung                                                                                                |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole                                                       | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung                        |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                |                                                                                                                |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                           |                                                                                                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn  
Kraftstoffsystem Diesel  
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen  
Ladekantenschutz in Kunststoff  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
LED-Leuchte im Fußraum vorn  
LED-Rückleuchten  
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht  
Leuchtweitenregulierung  
Licht-und-Sicht-Paket "Plus"  
Linkslenker  
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar  
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)  
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen  
Modelljahreswechsel 2021 I  
Modelljahreswechsel 2021 III  
Modelljahreswechsel 2021 XII  
Motorenstart Standard  
Müdigkeitserkennung  
Multifunktionsanzeige "Plus"  
Multifunktionskamera  
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
Netztrennwand  
Nicht Heissland  
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn  
Normalsitze vorn  
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)  
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert  
Ohne 2. Batterie  
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne Anhängervorrichtung  
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne CD/DVD für Navigation  
Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre  
Ohne Dynamic Drive Control  
Ohne ECO-Funktion  
Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
Ohne Feuerlöscher  
Ohne Fußmatten  
Ohne Garagentoröffner  
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  
Ohne Head-Up Display  
Ohne Heckspoiler  
Ohne Individualeinbau  
Ohne Kindersitz  
Ohne Ladedose  
Ohne Ladekabel  
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen  
Ohne Lichtassistent  
Ohne Nebelscheinwerfer  
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage  
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
Ohne Sonnenschutzrollo  
Ohne Sprachsteuerung  
Ohne Spurwechselassistent  
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
Ohne Überführungsausrüstung  
Ohne Uhr  
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät  
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)  
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne  
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Ohne zusätzliche Bereifung  
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  
Radio  
Radschrauben Standard  
Radstand  
Rechtsverkehr  
Regensensor  
Regionscode " ECE " für Radio  
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A  
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt  
 umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknauf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
 Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitliche Leisten unten in schwarz  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in Stoff "Lizard"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
 Typprüfstand Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 VVM Modelljahreswechsel KW 30  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Falken      | Vorne  | Links    | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Falken      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2028

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                      | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Motorhaube                   | Korrosion            | Lackieren           |
| 2  | Tür vorne links              | Kratzer              | Lackieren           |
| 3  | Stoßfänger hinten            | Kratzer              | Lackieren           |
| 4  | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung    | Ausführen           |
| 5  | Türzierleiste vorne links    | Fehlstellung         | Ersetzen            |
| 6  | Tür hinten links             | Kratzer              | Auslegen + Polieren |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

**Vorschäden bekannt:** Nein

**Vorschäden feststellbar:** Nein

**Nachlackierungen vorhanden:** Nein

**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)             | 205,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME006741

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio






## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



#### 1 - Motorhaube - Korrosion - Lackieren



#### 2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren







#### 3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



#### 4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 5 - Türzierleiste vorne links - Fehlstellung - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8674325  
vom: 10.07.2025

## 6 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

