

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002012951
Besichtigt am: 09.07.2025 08:53
Berichts-Nr: 8661486
FIN: WVVZZZ3CZME027080



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	13.10.2020
Laufleistung:	178.493 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
App-Connect	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Basis	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung in Textil
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden aufstellbar
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bordliteratur in Deutsch	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Bordwerkzeug	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Conceptline	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

Kindersicherung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	ohne Frontassist/ohne City-ANB
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Heckspoiler
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Individualeinbau
LED-Rückleuchten	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Licht-und-Sicht-Paket "Plus"	Ohne Ladekabel
Linkslenker	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Navigationsgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modelljahreswechsel 2021 I	Ohne Sonnenschutzrollo
Modelljahreswechsel 2021 III	Ohne Sprachsteuerung
Motorenstart Standard	Ohne Spurwechselassistent
Müdigkeitserkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Netztrennwand	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radio "Composition"
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Radschrauben Standard
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne CD/DVD für Navigation	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regensensor
Ohne Differenzialsperre	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dynamic Drive Control	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne ECO-Funktion	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitliche Leisten unten in schwarz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Lizard"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VVM Modelljahreswechsel KW 30

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/60 R 16 99 V	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/60 R 16 99 V	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/60 R 16 99 V	8,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/60 R 16 99 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kühlergrill	Gebrochen	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
5	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME027080

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kühlergrill - Gebrochen - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

5 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8661486
vom: 09.07.2025

3 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

