

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002023652
Besichtigt am: 17.07.2025 14:17
Berichts-Nr: 8717793
FIN: WVGZZZE2ZMP045152

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	30.06.2021
Laufleistung:	88.794 km
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.584 mm
Fahrzeughöhe:	1.634 mm
Fahrzeugbreite:	1.852 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.771 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	55 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Embleme
125 kW DC-Ladeleistung (Gleichstrom)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn	e-Sound
3 Kopfstützen hinten	Fahrersitz mit Höheneinstellung
6+1 Lautsprecher	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Mosel
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Armlehne für Vordersitze	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Gepäckraumboden
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 12,976
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 280A (51Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
CCS-Ladedose	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
DC/DC Wandler 3,0 kW	Komfortausstattung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einton-Signalhorn	Leergewichtsbereich Standard
Elektrische Luftzusatzheizung	Linkslenker
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektro-Motor Systemleistung 150kW Grundmotor ist: N06/N07	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

Mittelkonsole	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Navigationssystem "Discover Pro"	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Notrufsystem eCall	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
o.b.Abgas	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Anhängervorrichtung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sprachbedienung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stabilisator hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stabilisator vorn
Ohne Feuerlöscher	Stahlräder 8 J x 19
Ohne Fußmatten	Standard-Klimazonen
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Head-Up Display	Telefonschnittstelle
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Lichtassistent	Typprüfand Deutschland
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Umweltbonus
Ohne Sitzheizung	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	VBV-08 Werk Zwickau
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Plattformgruppenklasse 2	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten	
Reifenkontrollanzeige	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	255/50 R 19 107 V	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	255/50 R 19 107 V	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	255/50 R 19 107 V	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	255/50 R 19 107 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 8717793
 vom: 17.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Heckspoiler	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Unterboden	Gebrochen	Ersetzen
7	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
8	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
10	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
11	Markenemblem hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
12	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
13	Außenspiegel Gehäuse links	Gebrochen	Ersetzen
14	Radzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
15	Radzierblende hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
16	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem hinten	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	241,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	238,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	209,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	198,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZMP045152

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Heckspoiler - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025



6 - Unterboden - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar


Verkleidungen





7 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen




8 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




9 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur




10 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen




11 - Markenemblem hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




12 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



13 - Außenspiegel Gehäuse links - Gebrochen - Ersetzen



14 - Radzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

15 - Radzierblende hinten rechts - Kratzer - Ersetzen





16 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN



1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Markenemblem hinten - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	Schriftzug ID 4 fehlt
-----------	-----------------------





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8717793
vom: 17.07.2025

2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

