

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Laderaum

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschäd... - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40177768

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2025



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren