

Hersteller: Skoda

Auftragsnummer: 460059

Modell: Superb Combi 2.0 TDI DSG
Premium Edition

FIN: TMBJR9NP6N7028811



Fahrzeugdaten

Laufleistung	152.999 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	16.03.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	147
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Leder/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	08/2025, 152.971 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/45 R18 98W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2. 235/45 R18 98W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Serienausstattung

Ablagefächer geschlossen, hinten

Ablagen

Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A

Airbag, Fahrer-Knieairbag

Airbag, Kopfairbagsystem

Airbag, Seitenairbags vorne

Antiblockiersystem (ABS)

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar

Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe

Außenspiegel, elektrisch anklappbar

Beleuchtetes Handschuhfach

Berganfahrassistent

Bremsassistent, hydraulisch (HBA)

Dachhimmel Grau

Dachreling, eloxiert

Dekoreinlage Argenzo Zebrano

Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator

Digitales Kombiinstrument 10,2"

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Dynamischer Licht Assistent

Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)

Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassistent.

Elektrische Heckklappenöffnung

Elektronische Stabilisierungskontrolle

Fahrlichtassistent und Regensensor

Fahrwerk: Sportfahrwerk 15 mm Tieferleg.

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf

Fußraumbeleuchtung vorn und hinten

Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl

Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe

Getönte Scheiben

Heckscheibe beheizbar

Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage

ISOFIX-Vorbereitung a.d. äußeren Rücks. Top-T.

Klimaanlage Air Care Climatronic

Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm

Komfortöffnung für die el. Heckklappe

Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.

Ladekantenschutz aus Metall

LED-Ambientebeleuchtung

Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne

Lenkrad: 2-Speichen-Lederlenkrad

Lenksäule höhen-und längeneinstellbar

Leseleuchten vorn und hinten

Matrix-LED-Scheinwerfer



Serienausstattung

Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multifunktionsablage unter der Kofferrau
Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.
Parksensoren hinten
Polster: Lederausstattung Glamour
Progressivlenkung
Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: In Car Communication
Radiozubehör: SmartLink+
Radiozubehör: Wireless SmartLink für App
Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
Scheibenwaschdüsen beheizt
Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst
Sicherheitsgurte Superb
Sitz: Massage-Funktion
Sitze: Beheizbare Vordersitze
Sitze: Belüftete Vordersitze
Sitze: el einst. Vordersitze mit Memory
Sitze: El. Bedienung d. Beifahrersitzes
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar
SKODA Care Connect
Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln
Start/Stop-Sys. m. Bremsenergie rückgew.
Steckdose 12-V im Kofferraum
Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.
TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth
Textilfußmatten
USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A
Verchromte Elemente
Verzurrösen im Kofferraum
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Adaptiver Abstandsassistent bis 210 km/h

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar

Euro 6

Gepäcknetztrennwand

Klimaautomatik

Lackierung: Perleffekt

Leder schwarz

Lenkrad: Beheizbares Lenkrad 2 Speichen

Paket: Assistenz Plus

Paket: Business Columbus (DSG)

Paket: Sicherheit

Radio: Soundsystem CANTON

Räder: 18" Leichtmetallfelgen Antares

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür hinten links	Tür - Delle(n)
2 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
3 Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft
4 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Getriebe	Schaltknauf - Abrieb
2 Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges




Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Schadenfotos



Abbildung 14: Schadenfotos




Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos




Abbildung 19: Schadenfotos




Abbildung 20: Schadenfotos