

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A6 Avant 45 TDI quattro sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZF21NN025281

Kilometerstand: 92.004 km

Erstzulassung: 08.02.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Dach - instands. u. lackieren (1,0 Std.)



Dach - instands. u. lackieren (1,0 Std.)



Dach - instands. u. lackieren (1,0 Std.)



Dach - instands. u. lackieren (1,0 Std.)



Blende Stoßfänger hinten deformiert, erneuern



Blende Stoßfänger hinten deformiert, erneuern



Verkleidung Heckklappe zerkratzt, SMR



Verkleidung Heckklappe zerkratzt, SMR



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen, ern.



Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen, ern.



Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen, ern.



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Instands. und lackieren



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



Verkleidung Heckklappe zerkratzt, SMR