

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001933991
Besichtigt am: 22.04.2025 12:00
Berichts-Nr: 8267519
FIN: W1VVMFSZ4P4245064

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Mercedes
Modell:	Vito
HSN / TSN:	/
Erstzulassungsdatum:	05.07.2023
Laufleistung:	28.975 km
Farbe:	Grau
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.950 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	225/55 R 17 101 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	225/55 R 17 101 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	225/55 R 17 101 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	225/55 R 17 101 V	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
10	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Anhängerkupplung (abnehmbar)	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
3	Stoßfängerzierblende hinten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W1VVMFSZ4P4245064

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(22.04.2025 12:00) Ausstattung konnte nicht abgeglichen werden da keine Ausstattungsliste vorhanden ist. Folgekosten möglich

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)






2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025



6 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken





7 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





8 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Ersetzen



10 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8267519
vom: 29.04.2025

FEHLTEILE

1 - Anhängerkupplung (abnehmbar) - Fehlt - Ersetzen



2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



3 - Stoßfängerzierblende hinten - Fehlt - Ersetzen

