

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025

Gutachten

Betreff

Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort

09.04.2025 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,
36179 Bebra

Auftraggeber

Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

WF01XXTTG1MJ83149

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	09.04.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Transit Custom Komb
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BMX
Fahrzeug-Identnummer	WF01XXTTG1MJ83149
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	19.03.2021
Laufleistung	122.705 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 96 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 9
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	27.07.2023 / 42.680 km
Nächste HU	01.04.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar
	Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	3/3
#2 215/65 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Windschutzscheibe	Riss	Stark	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
6	Tür VL	Kratzer	Leicht	
7	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Heckklappe; ~ 650µm

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025

- Seitenwand R.; ~ 220µm
- Tür H. R.; ~ 250µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeug innen und außen stark verschmutzt.

Bebra, den 10.04.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202504-30020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.04.2025



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7