

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001903334
Besichtigt am: 14.04.2025 13:44
Berichts-Nr: 8205904
FIN: WAUZZZGE7RB014690



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / CAJ
Erstzulassungsdatum:	06.06.2023
Laufleistung:	61.013 km
Farbe:	Chronosgrau Metallic
Farbe Dach:	Chronosgrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	4.915 mm
Fahrzeughöhe:	1.633 mm
Fahrzeugbreite:	1.937 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.180 kg
Radstand:	2.928 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Digitaler Radioempfang
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
adaptive air suspension	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67/T0X
advanced	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Folienbeklebung
Anhängevorrichtung	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Antriebssystem BEV	Funkschlüssel, ohne Safelock
Assistenzpaket Tour	Fußhebelwerk "Standard"
Audi AG	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Navigation & Infotainment	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Geschlossener Aufbau
Audi music interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi pre sense front	Heizleistung Standard
Audi Soundsystem	Hochvolt-Batterie 114 kWh brutto
Audi virtual cockpit	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Instrumententafel-Oberseite in Kunstleder
Außenspiegel links, asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Basis	Keine Aktionsausführung
Batterie 380A (68Ah)	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bedientasten schwarz matt	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kofferraumbodenmatte
Bluetooth-Schnittstelle	Komfortmittelarmlehne vorn
Bordliteratur in Deutsch	Kopfstützen vorn
Bordwerkzeug	Ladedose CCS Typ 2
Dachhimmel in Stoff schwarz	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Dachkantenspoiler	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dachreling Schwarz	LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Datenmodul Europa	Leder Valcona
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

Linkslenker	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
Manuell betätigte Türen	Optikpaket schwarz
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Panorama-Glasdach
Mit Multifunktionskamera	Progressivlenkung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Räder der Serie
Modellkennzeichnung am Heck	Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 255/50 R20
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
o.b.Abgas	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen 255/50 R20 109H xl
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Rückfahrkamera
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fahrzeugladekabel	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
Ohne Garagentoröffner	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Kompensor	Sicherheitslenksäule
Ohne Ladesystem	Sitzbelegungserkennung
Ohne Luftqualität-Paket	Sitzheizung vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Smartphone-Interface
Ohne Nachtsichtsystem	Sonnenblenden vorn, verschiebbar
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	spezielles Typschild EU
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Sportsitze vorn
Ohne Projektionslicht Singleframe	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standklimatisierung
Ohne Sonnenschutzrollo	Stoßfänger advanced in Volllackierung
Ohne Spurwechselassistent	Tagfahrlicht
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trennnetz
Ohne UNECE CS&SU	Typprüfand Deutschland
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Variante Grundausstattung
Ohne Wandhalterung	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vorbereitung für Functions on Demand
Ohne zus.Warnleuchten	Vordersitze manuell einstellbar
Ohne zusätzliche Bereifung	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne zweiten Ladezugang	Zellmodul C



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Stoßfänger hinten	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen
2	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen
3	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 10.885,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.885,15

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	221,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	216,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE7RB014690

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8205904
vom: 17.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts


 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




7 - Stoßfänger hinten - Anhaftung - Polieren




FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen



2 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen



3 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

