

Hersteller: Skoda

Auftragsnummer: 462606

Modell: Octavia Combi 1.5 TSI ACT DSG
Style

FIN: TMBJR7NEXL0036175



Fahrzeugdaten

Laufleistung	164.496 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	08.10.2019	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.498	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Grau	Polster / Farbe	Teilleder/Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	07/2022, 90.220 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R16 91V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4 / 4 mm
2. 205/55 R16 91V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm



Serienausstattung

Ablagefach mit Cargoelementen links
Ablagefach mit Cargoelementen rechts Kof
Ablagen
Abnehmbare LED-Akkutaschenlampe im Koffe
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem
Airbag, Seitenairbags vorne
Antiblockiersystem (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung
Automatische Innenspiegelabblendung
Außensp. elektrisch einstell-/beheizbare
Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe
Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Beleuchtetes Handschuhfach
Berganfahrassistent
Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm
Bremsleuchte, dritte
Dachreling, schwarz
Dekorleisten Dark Waves
Drehzahlmesser
Eiskratzer in der Tankklappe
Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)
Elektromechanische Servolenkung
Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn
Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
Hydraulischer Bremsassistent
ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.
Klimaanlage "Climatronic"
Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.
LED - Heckleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lederlenkrad
Lenkrad: Lederlenkrad Multifunktions DSG
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leseleuchten zwei vorn
Mittelarm. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer m. integr. Abbiegel.
Ottopartikelfilter



Serienausstattung

Polster: Leder-Stoff-Ausstattung Style

Radiozubehör: 8 Lautsprecher

Radiozubehör: USB-Anschluss und SD-Karte

Regenschirmfach inkl. Schirm

Reifendrucküberwachung

Reifenmobilitätsset

Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Alcatras

Rücksitzlehn 60:40 geteilt, umklappbar

Schalt- und Handbremshebel mit Lederelem

Scheibenwaschdüsen beheizt

Servolenkung, elektromechanisch

Sicherheitsgurte Octavia

Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellbar

Sitze: Beheizbare Vordersitze

SKODA Care Connect

Sonnenblenden m. Make-up-Spiegel

Start/Stop-Sys. m. Bremsenergie rückgew.

Steckdose 12-V im Kofferraum

Steckdose, 12V, vorn

Telefon: Bluetooth ohne Sprachbed.

Verzurrösen im Kofferraum

Vorbereitung zur Befestigung Warndreieck

Wegfahrsperr

Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedien



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Adapt. Abstandsass. inkl. Frontrad (160)

Allwetterreifen

Assistenzpaket Traveller Amundsen/Maxi-D

Beheizbares Lederlenk.m.Multifunkt.(DSG)

Chromzierleisten und Dachreling

Digitales Kombiinstrument 10,2"

Euro 6

Fernlichtassistent

Gepäcknetztrennwand

Klimaautomatik

Lackierung: Metallic

Müdigkeitserkennung

Paket: Ablage Plus inkl. Tablethalter

Paket: Business Amundsen

Paket: Licht & Design

Parksensoren vorn und hinten

Radio: Infotainmentsystem Amundsen

Rückfahrkamera

Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst

SunSet

Teilleder schwarz

Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung BI

Voll LED-Hauptscheinwerfer

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie (Siehe Reparaturkalkulation) - Hagelschaden
2 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
3 Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden
4 Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür vorn links	Türdichtung - Abrieb
2 Verkleidungen/ Abdeckungen	B-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer
3 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer



Unfallschäden

Nr.	Unfall
-----	--------

1	Hagelschlag
---	-------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges




Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges