


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002086309
Besichtigt am:	02.09.2025 10:39
Berichts-Nr:	8980524
FIN:	WVGZZZE2ZNP060432

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	16.08.2022
Laufleistung:	46.214 km
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	4.584 mm
Fahrzeughöhe:	1.634 mm
Fahrzeugbreite:	1.852 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.771 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Flash-Rot/X-Blue - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dualmotor-Allradantrieb
3 Kopfstützen hinten	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienungselemente in Schwarz
4 Leichtmetallräder "Ystad", 8 J x 20 vorn, 9 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Einton-Signalhorn
4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Embleme
Airstop®-Reifen 235/50 R 20 vorn, Airstop®-Reifen 255/45 R 20 hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	e-Sound
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrprofilwahl
Armaturentafel Komfort	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armlehne für Vordersitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Assistenzpaket	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Mosel
Augmented-Reality-Head-up-Display	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäcknetz
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	GTx
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebsspannung 12 V	Hinterachsgewicht Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Infotainment-Paket "Plus"
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
CCS-Ladedose	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dachleiste, Farbe modellabhängig	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R744
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Design-Paket "Plus"	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Komfortpaket "Plus"
Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck	Regionscode " ECE " für Radio
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Reifenkontrollanzeige
Leergewichtsbereich Standard	Rückfahrkamera "Rear View"
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Linkslenker	Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Müdigkeitserkennung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"
Navigationssystem "Discover Pro"	Softwareverbund Ausführung 6
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Soundsystem, 6 Lautsprecher, digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 450 Watt Gesamtleistung
Netztrennwand	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sportfahrwerk
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sportpaket
o.b.Abgas	Sprachbedienung
Ohne Anhängervorrichtung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stabilisator hinten
Ohne Feuerlöscher	Stabilisator vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in sportlichem Design
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Spurwechselassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Triebwerkunterschutz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trommelbremsen hinten
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Typprüfland Deutschland
Panoramadach	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Umweltbonus
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Plattformgruppenklasse 2	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Verbundsicherheitsglas für Seitenscheiben vorn; Heckscheibe und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Progressivlenkung	Verkehrszeichenerkennung
Radio "Ready 2 Discover Max"	Vordersitze beheizbar
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Vordersitze mit Höheneinstellung
Rechtsverkehr	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Regensensor	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul G

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	7,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne mitte	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP060432

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Durch optische Wertminderung wird 250 Euro in Abzug gebracht.



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne mitte - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

