


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002145842
Besichtigt am: 27.10.2025 14:21
Berichts-Nr: 9304111
FIN: TMBLJ8NX1NY117237



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AXF
Erstzulassungsdatum:	23.08.2022
Laufleistung:	212.051 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.117 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"Ergonomic basic seat"	Chrompaket
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling
4 Türen	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dekor-Einlagen
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
D1/TI9/T1I/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Allradantrieb	Einparkhilfe vorn und hinten
Alu Pedalen	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit
Anfahrhilfe-/ Abfahrlilfe	Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	ASSIST
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch	Elektrische Luftzusatzheizung
auslösbar	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Naht	Fahrerkniefairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb.	tungsmaßnahmen
(Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar,	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Vorfeldbel.	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
Außenspiegelgehäuse lackiert	elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-	Feststellbremse
Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 19 nur Einbausteuerung keine
Bordliteratur in Deutsch	Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
	akustisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

Halbleiter	Normal-Lackierung
Head-Up Display	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Off Road
Heckspoiler	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagenpaket/box
Infotainment Columbus	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Skisack
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Adapter	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannenset
Multipler Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web Radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

Reise

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge "Suedia"

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Komfort

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden

Zus. Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ8NX1NY117237

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9304111
vom: 27.10.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


keine Berechnung da nicht im Auslieferungs umfang



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

