


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

										Umsatzsteuer		\$25a		
										ja		nein		
Fahrzeugdaten	Hersteller				Typ				Modell					
	Audi				A5 Sportback 40 TDI quattro ..				40 2.0 TDI quattro EU6d, Sportback..					
	VIN				Aufbau				Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel	
	WAUZZZF55NA001258				Lim. Schrägheck				5		Diesel		0588/BWO	
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	30.08.2021		2		55.574 km		150 kW		4		1968		11/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse			CO ₂ -Emission (g/km)				
	0,00 %		0,00 %		0		A+			134 (WLTP)				
	Ehemalige Nutzung							Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)		
keine Angabe							k. A.		k. A.		k. A.			
Farbe				Lackierung				Reimport		nächster KD		nächster KD (km)		
Mythossschwarz Metallic				metallic				k. A.		k. A.		k. A.		
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung											
ohne Einträge														
Polster		Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.						
Leder/Kunstleder mon..		schwarz-schwarz			Getriebe 7-Gang - Dop..			Euro6d						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.				Chiptuning: nein						
Ausstattung	Serienausstattung:													
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar				Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				Anti-Blockier-System (ABS)					
	Antriebsart: Allradantrieb				Audi Drive Select				Außenspiegel asphärisch, links					
	Außenspiegel asphärisch, rechts				Außenspiegel Wagenfarbe				Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage					
	Frontscheibe Akustikglas				Fußmatten Velours				Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..					
	Heckleuchten LED				Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..				Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlac..					
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz				Karosserie: 4-türig				Kopf-Airbag-System (Sideguard)					
	Kraftstofftank: 58 Ltr.				Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..				Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..					
	Modellpflege				Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..				Nichtraucher-Paket					
	Parkbremse elektro-mechanisch				Reifen-Reparaturkit				Reifenkontroll-Anzeige					
Rücksitzlehne geteilt/klappbar				Rußpartikelfilter				Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d						
Scheibenwaschdüsen heizbar				Scheinwerfer LED				SCR-System (AdBlue-Technologie)						
Seitenairbag vorn				Servolenkung elektro-mechanisch				Standard-Fahrwerk						
Start/Stop-Anlage				Stoßfänger Ausführung: advanced				Tagfahrlicht						
Vorbereitung Navigationssystem				Wegfahrsperre (elektronisch)				Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go						
Sonderausstattung:														
Ablage- und Gepäckraum-Paket				Assistenz-Paket Parken				Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..						
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..				Business-Paket				Dachhimmel Stoff, schwarz						
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..				Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..				Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)						
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..				Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.				Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)						
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen				Komfort-Paket Sitze				Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)						
LM-Felgen 8,5x19 (10-Speichen, V-Design)				LM-Felgen 8x18 (10-Parallelspeichen, für Win..				Metallic-Lackierung						
Optik-Paket schwarz				Sitzbezug / Polsterung: Leder / mono.pur 550..				Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..						
Sound-System DSP / Audi Sound-System				Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..										
Vorschäden	Vorschäden:													
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel			Sonstiges			Vorschadenshöhe			
	nein		nein		nein			nein			€			
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein													
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)													
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.			
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig			

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	245/40 R18 97V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	245/40 R18 97V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Reifendichtmittel
Optischer Zustand				
			(U) Fondseite links - Instands. und lackieren Frontspoiler, zerkratzt - Gebrauchsspur Kotflügel vorne rechts, eingedellt - drücken Lackvorbereitung Leichtmetallfelge Sommerräder vorne links zerkratzt (U) Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt - instandsetzen .. Stoßfänger hinten, zerkratzt - polieren Tiefe Oberflächenkratzer rundum, erhöhter Polieraufwand Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair	
Technischer Zustand				
Leichtmetallfelge Sommerräder hinten rechts verschrammt - instandsetzen Leichtmetallfelge Winterräder vorn rechts verschrammt - instandsetzen Ruckeln beim beschleunigen in Kurvenfahrten - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich Sonstiger Auftrag - Aufnahme vor ORT / AJN / A&M Sonstiger Auftrag - Fahrzeug in GEWATO / EVA anlegen - Preis in Vaudis Spoiler hinten zerkratzt - erneuern Unterbodenschutz links aufgerissen - erneuern				
Fehlteile und Dienstleistungen				

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Stoßfänger hinten, zerkratzt, polieren (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Stoßfänger hinten, zerkratzt, polieren (DEKRA)



Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Wartungsnachweis (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Leichtmetallfelge Sommerräder vorne links verkratzt (DEKRA)



Leichtmetallfelge Sommerräder vorne links verkratzt (DEKRA)



Leichtmetallfelge Sommerräder hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Tiefe Oberflächenkratzer rundum, erhöhter Polieraufwand (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Tiefe Oberflächenkratzer rundum, erhöhter Polieraufwand (DEKRA)



Tiefe Oberflächenkratzer rundum, erhöhter Polieraufwand (DEKRA)




Leichtmetallfelge Winterräder vorn rechts verschrammt (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



2x Hauptschlüssel, Bordmappe und Bordbuch (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Diagonale hinten (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Zusätzlicher Radsatz (Sommerreifen) (DEKRA)



Unterbodenschutz links aufgerissen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Spoiler hinten verkratzt (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

