



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.09.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Niederhofheimer Straße 59 65719 Hofheim
Anlieferungsdatum	24.09.2025
Besichtigungsdatum / Ort	28.08.2025 / Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Niederhofheimer Straße 59 65719 Hofheim
Fahrzeughalter	Mehmet Suluerik Hugo-Wolf-Straße 1 60529 Frankfurt am Main
Amtliches Kennzeichen	F-KY 3838
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF86PN016616

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	1.700,00 €	323,00 €	2.023,00 €
basierend auf Reparaturkosten	2.400,00 €	456,00 €	2.856,00 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			100,00 €



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.09.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Niederhofheimer Straße 59 65719 Hofheim
Besichtigungsdatum / Ort	28.08.2025 / Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Niederhofheimer Straße 59 65719 Hofheim
Besichtigung durch	Martin Michel
Fahrzeughalter	Mehmet Suluerik Hugo-Wolf-Straße 1 60529 Frankfurt am Main
Amtliches Kennzeichen	F-KY 3838
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A8
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BML 01732
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF86PN016616
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	28.09.2023 / 28.09.2023
Nächste HU	10/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	44.408 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Mythossschwarz Metallic
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.967 ccm/ 210 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.09.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	12 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	11.09.2025 bei 44.162 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/40 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 265/40 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Instrumententafel	Instrumententafel (Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet	50,00 €	50,00 €
2	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (rechts) - Kratzer	150,00 €	150,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt	1.000,00 €	650,00 €
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer	1.000,00 €	650,00 €
Summe (netto):			2.200,00 €	1.500,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)	0,00 €	0,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41665058



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen)	50,00 €	50,00 €
2	Unterlagen - HU Bescheinigung	150,00 €	150,00 €
Summe (netto):		200,00 €	200,00 €

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Heck, nicht fachgerecht repariert		100,00 €
Summe (netto):		0,00 €	100,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Stoßfänger hinten	1 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.09.2025

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.09.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Leasingbewertung vom: 24.09.2025

Auftrag durch: Herrn Schauer

Unterschrift Sachverständiger (Alexandra Gippert)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Partner

Datum: 24.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.09.2025




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.09.2025




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 41665058



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.09.2025




Abbildung 19: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41665058


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Partner

Datum: 24.09.2025


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Instrumententafel: Instrumententafel (Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (rechts) - Kratzer



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (rechts) - Kratzer



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Auto Partner


Datum: 24.09.2025



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt




Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt




Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (PDC; Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer

PROTOKOLLNUMMER: 41665058

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 24.09.2025



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n)



Gebrauchsspur 2: Sitz vorn: Lehnbezug links - Abrieb