

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Car Management
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Tel.: 0341 / 4653120
E-Mail: kundencenter-ap@tuev-sued.de



Angaben zum Fahrzeug

Auftragsnummer FGC	54224G8841	Farbe	9197 obsidianschwarz metallic
Fahrgestellnummer	W1VVNLTZ9P4325955	HU	
amtl. Kennzeichen	HH-UD 8776	Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Hersteller	Mercedes-Benz	Vorschaden/Unfall	Nein
Modell / Typ	V 300EAV/E		
Aufbauart	Kombi	Gutachten erforderlich	Nein
Erstzulassung	11.01.2024	Besichtigungszustand	ausreichend
Km-Stand	84.475		

Aufbau

Aufbauart	Hersteller	Details
Kombi		

Bereifung

Rad	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Felgenart	vktgl.
VL	235/55 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm	Leichtmetall	ja
VR	235/55 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm	Leichtmetall	ja
HLI	235/55 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm	Leichtmetall	ja
HRI	235/55 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm	Leichtmetall	ja

durchgeführte Inspektionen

Datum	Laufleistung
08.10.2024	29.155 km

wertmindernde Faktoren (unrepariert)

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Interieur - Innenraum (verschmutzt) - Kratzer - Smart Repair	241,92 €	241,92 €
Summe Schadenort Innenraum	<u>241,92 €</u>	<u>241,92 €</u>
Karosserie - Karosserie - Delle / Lackschaden - Smart Repair	411,26 €	411,26 €
Summe Schadenort Sonstiges	<u>411,26 €</u>	<u>411,26 €</u>
Schiebetür links - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair	292,32 €	292,32 €
Tür vorn links - Tür - Delle(n) - Smart Repair	231,84 €	231,84 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite links	<u>524,16 €</u>	<u>524,16 €</u>
Schiebetür rechts - Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - lackieren	254,02 €	182,83 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite rechts	<u>254,02 €</u>	<u>182,83 €</u>
Stossfänger vorn - Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	211,68 €	149,60 €
Motorhaube - Motorhaube - Steinschlag - lackieren	310,46 €	216,08 €
Summe Schadenort Frontbereich	<u>522,14 €</u>	<u>365,68 €</u>
Heckbereich - Anhängerkupplung abnehmbar - fehlt - erneuern	200,00 €	200,00 €
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung - fehlt - erneuern	40,00 €	40,00 €
Stossfänger hinten - Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	197,57 €	132,98 €
Heckklappe/-tür - Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	231,84 €	231,84 €
Summe Schadenort Heckbereich	<u>669,41 €</u>	<u>604,82 €</u>

wertmindernde Faktoren (repariert)

Gebrauchsspuren

Beschreibung

Tür vorn links - Türkante - Kratzer

Schiebetür rechts - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n)

Tür vorn rechts - Tür - Delle(n)

Schweller links - Einstieg (+ Rechts) - Kratzer

Kotflügel rechts - Kotflügel rechts - Kratzer

Fehlteile

Beschreibung

Festpreis - Fehlschlüssel

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Zusammenfassung

Summe wertmindernde Faktoren (unrepariert)	2.622,91 €	2.330,67 €
Summe wertmindernde Faktoren (repariert)	0,00 €	0,00 €
<u>Gesamtsumme netto (ohne USt)</u>	<u>2.622,91 €</u>	<u>2.330,67 €</u>
zzgl.USt. (19%)	498,35 €	442,83 €
<u>Gesamtsumme brutto (mit USt.)</u>	<u>3.121,26 €</u>	<u>2.773,50 €</u>

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug und der Aufbau weisen dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bemerkung:

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt).
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgte ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläsemotors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgte im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Beschädigungsfotos



Heckbereich: Anhängerkupplung abnehmbar - fehlt - erneuern



Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - lackieren




Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren




Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren




Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren




Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren




Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair




Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair



Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair