

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002183425
Besichtigt am: 20.11.2025 12:10
Berichts-Nr: 9492455
FIN: WAUZZZGE4PB008116

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	18.11.2022
Laufleistung:	77.666 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	4.901 mm
Fahrzeughöhe:	1.616 mm
Fahrzeugbreite:	1.935 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.150 kg
Radstand:	2.928 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-dynamikorange /schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2022
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
adaptive air suspension sport	Embleme
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	e-tron Ladesystem kompakt
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugladekabel
Antriebssystem BEV	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense basic	Geschlossener Aufbau
Audi pre sense front	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Audi Soundsystem	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memoryfunktion	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel links, asphärisch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Head-up-Display
Außenspiegelgehäuse schwarz	Heckspoiler
Basis	Heizleistung Standard
Batterie 380A (68Ah)	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bluetooth-Schnittstelle	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachreling schwarz	Kofferraumbodenmatte
Datenmodul Europa	Komfort Standklimatisierung
Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur	Komfortmittellarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Ladedose CCS Typ 2
Doppelton-Signalhorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, schwarz, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder der Serie
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Linkslenker	Rechtsverkehr
Manuell betätigte Türen	Regionscode " ECE " für Radio
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Reifen 265/45 R21 108H xl
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Reifendruck-Kontrollanzeige
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Reifenreparaturset
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung	Rückfahrkamera
Mit Multifunktionskamera	S line
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	S line black edition
MMI Navigation plus mit MMI touch response	S line black edition
Nichtraucherausführung	Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
o.b.Abgas	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Car2X	Serienqualität
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sicherheitslenksäule
Ohne Feuerlöscher	Sitzbelegungserkennung
Ohne Garagentoröffner	Sitzheizung vorn
Ohne integriertes Mautsystem	Smartphone-Interface
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Sondersteuerung I/VP
Ohne Kompensor	Sondersteuerung I/VP
Ohne Luftqualität-Paket	Sonnenblenden vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Nachtsichtsystem	spezielles Typschild EU
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Sportsitze vorn
Ohne Projektionslicht Singleframe	Spurverlassenswarnung
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standard-Klimazonen
Ohne Sonnenschutzrollo	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Spurwechselassistent	Steuerungsnummer 8
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Stoßfänger S line
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Tagfahrlicht
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Wandhalterung	Trennnetz
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Typrprüfand Deutschland
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Optikpaket schwarz plus	Variante Grundausstattung
Progressivlenkung	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
quattro	Vorbereitung für Functions on Demand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 11.2027
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Smart Repair
4	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE4PB008116

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

aussen abgefahren





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Smart Repair



4 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9492455
vom: 20.11.2025

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

