


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001943746
Besichtigt am:	09.05.2025 12:57
Berichts-Nr:	8321037
FIN:	TMBJJ7NS4N8035430

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	29.03.2022
Laufleistung:	205.001 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.697 mm
Fahrzeughöhe:	1.655 mm
Fahrzeugbreite:	1.882 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.247 kg
Radstand:	2.791 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
3.Sitzreihe, mit Mittelarmlehne in der 2.Sitzreihe, Doppelboden im Kofferraum Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	-
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ablageschale am Dachhimmel	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Fahrerkniefairbag
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Berganfahrassistent	Gepäckraumleuchte
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
Bordwerkzeug	Halbleiter
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachspoiler	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drehstromgenerator 140 A	Komfortausstattung
	Kopfstützen hinten (3 Stück)
	Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Müdigkeitserkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Multifunktionskamera
Leichtmetallräder 7J x 17 "MITYKAS"	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung	Ohne Seitenschutzleiste
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Adapter	Ohne Sitzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Spurhalteassistent
Nebelscheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Nebelschlussleuchte	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Netztrennwand	Ohne Überföhrungsausrüstung
Nicht Heissland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Normal-Lackierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Notrufsystem eCall+	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Pannenset
Ohne Abfallkorb	Radio "SWING"
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radio Swing/Radio Bolero off-line
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben Standard
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radstand
Ohne Aufkleber und Embleme	Rechtsverkehr
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 215/65 R17 99V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Durchladeeinrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Remote Access 1 Jahr
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe
Ohne Fußmatten	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Halter	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne
Variante
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	0,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	0,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Firestone			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Firestone			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
 Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 01.2026
 Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
5	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Gepäckraum zweiter Ladeboden	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	247,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	332,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.110,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	280,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	443,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	449,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NS4N8035430

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links







Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts





Lackstärke Motorhaube


Lackstärke Seitenwand hinten
links

Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Ersetzen





2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen





3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




4 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



5 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag





6 - Gepäckraum zweiter Ladeboden - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

