

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002084655
Besichtigt am: 19.09.2025 10:21
Berichts-Nr: 9068586
FIN: WVVZZZ3HZPK007490

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CMP
Erstzulassungsdatum:	26.06.2023
Laufleistung:	37.723 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	4.866 mm
Fahrzeughöhe:	1.462 mm
Fahrzeugbreite:	1.871 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.210 kg
Radstand:	2.835 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Almere" 8 J x 18, in Adamantiumsilber lackiert

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

AirStop®-Ganzjahresreifen 245/45 R 18

Aktion

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Almere 8 J x 18 in Adamantiumsilber lackiert, AirStop®-Reifen 245/45 R 18

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen in Edelholz "Eukalyptus" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-

Federbereich 45 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Osnabrück

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne integriertes Mautsystem
Komfortausstattung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorenstart Standard	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Pedale in Edelstahl gebürstet
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Progressivlenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regensensor
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" ohne Safe-Sicherung
Ohne Differenzialsperre	Seitliche Zierleisten unten in Chrom
	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder
"Vienna"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportback

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis
zu 45 W

Variante

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
Smartphone

Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Unterboden vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZPK007490

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Unterboden vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Stopfen fehlt
-----------	---------------



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9068586
vom: 19.09.2025