



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002471193
Besichtigt am:	27.05.2026 16:12
Berichts-Nr:	10693911
FIN:	WVGZZZE2ZPE005710

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	22.11.2022
Laufleistung:	25.206 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Tornadorot/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	240 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Ystad", 8 J x 20 vorn, 9 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Stahl-Winterräder 8 J x 19 (zusätzlich), AirStop®-Winterreifen 235/55 R 19 T vorn, 255/50 R 19 T hinten	Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Embleme
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Airstop®-Reifen 235/50 R 20 vorn, Airstop®-Reifen 255/45 R 20 hinten	Fahrprofilwahl
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Komfort	Fertigungsablauf Emden
Armlehne für Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäcknetz
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	GTX
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebsspannung 12 V	Hinterachsgewicht Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordwerkzeug und Wagenheber	Infotainment-Paket
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
CCS-Ladedose	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dachleiste, Farbe modellabhängig	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12	Komfortpaket "Plus"
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dualmotor-Allradantrieb	Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Regensensor
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
Leergewichtsbereich Standard	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Reifenkontrollanzeige
Linkslenker	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Scheibenbremsen vorn
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Schritzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Müdigkeitserkennung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Navigationssystem "Discover Pro"	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Netztrennwand	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Softwareverbund Ausführung 8
o.b.Abgas	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sprachbedienung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stabilisator hinten
Ohne Fast Lane Modell	Stabilisator vorn
Ohne Feuerlöscher	Standard-Klimazonen
Ohne Fußmatten	Stoßfänger in sportlichem Design
Ohne Head-Up Display	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Triebwerkunterschutz
Ohne Ladekabel	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Typprüfand Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Umweltbonus
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne UNECE CS&SU	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Vordersitze beheizbar
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vordersitze mit Höheneinstellung
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	VVM/1 Modellpflege
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	VWD Modelljahreswechsel
Plattformgruppenklasse 2	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Radio "Ready 2 Discover"	Wegfahrsperre elektronisch
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Zellmodul A
Rechtsverkehr	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	3,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	2,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	255/50 R 19 103 T	3,5 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	255/50 R 19 103 T	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 T	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 T	4,5 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 T	4,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 14.842,90
Summe (ohne MwSt.):				€ 14.842,90

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	167,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	217,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE005710

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
links


Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne









Innenraum - hinten


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen




2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar



UVP - 887,00EUR optische Wertminderung



4 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




5 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Anhaftung - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

