

## INFORMATION



|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie:                     | Sportwagen / Coupe, 5 türlich, Allrad                                     |
| Kraftstoffart:                 | Elektrofahrzeug                                                           |
| Leistung:                      | 400 KW / 544 PS                                                           |
| Erstzulassung:                 | 02.2023                                                                   |
| KBA-Schlüssel Hersteller:      | 0005                                                                      |
| KBA-Schlüssel Typ:             | DHA                                                                       |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.:  | WBY31AW030FP41228                                                         |
| Getriebearart:                 | Automatik                                                                 |
| Farbe:                         | grau Metallic                                                             |
| Farbbezeichnung:               | Dravitgrau metallic BMW Individual-Lackierung Dr                          |
| Tacho abgelesen:               | 90.700 Kilometer                                                          |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter                                                                  |
| Einlieferer:                   | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning                                     |
| Standort:                      | D-47059                                                                   |
| Fahrzeugfreigabe:              | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |

## FAHRZEUGDOKUMENTE

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versand Fahrzeugdokumente:  | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto                                                                                |
| Servicenachweis:            | Digital                                                                                      |
| Letzte Inspektion bei:      | Alle Inspektionen wurden durchgeführt.                                                       |
| Hauptuntersuchung bis:      | 02.2028                                                                                      |
| Abgasuntersuchung bis:      | 02.2028                                                                                      |

Info-Gutachten

## Steuer:

## Mwst. ausweisbar

## UNFALL / VORSCHADEN

### Reparierter Vorschaden:

Anzahl 1

(U) Lackarbeit -> lt. Rep-Historie: Rep. Schaden, Stoßfänger vorne inst., Schadenssumme 9965,66€, WM von 837€ vergeben (9.965,66 €)

Schadenshöhe: 9.965,66 € Netto

## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • ABS                                 | • Navi (ab Werk) |
| • Anhängerkupplung fest montiert      | • Radio, DAB     |
| • Außenspiegel elektrisch verstellbar | • Regensensor    |

Auktions-Nr. 83436  
Kat. Nr. 22

Auktionsdatum: 04.08.2026 17:00 Uhr (CEST)  
Druckansicht erzeugt am: 05.08.2026 16:34 Uhr (CEST)

Seite 1 von 10

# BMW i4 M50 Gran Coupe

Elektrofahrzeug, Automatik



## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- Auto Hold
  - Automatisch abblendender Innenspiegel
  - elektrische Fensterheber vorne
  - Fahrwerksprogramm DSC
  - Klimaautomatik
  - LED-Scheinwerfer
  - Lederlenkrad
- Reifendruckkontrolle RDC
  - Rückfahrkamera
  - Soundsystem
  - Start/stop System
  - Telefon: Vorbereitung
  - Tempomat
  - Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonnenschutzverglasung

## STANDGEBÜHREN

Ab dem 17.08.2026 beträgt das tägliche Standgeld 6,00 EUR Netto zzgl. MwSt.

## SONDERAUSSTATTUNG

- Ablagen Paket
  - Aerodynamikpaket
  - Ambientes Licht
  - Bezeichnung Interieurleisten Aluminium Mesheffect
  - Dynamic Paket
  - Fahrerlebnisschalter inkl. Eco Pro
- HiFi-Lautsprechersystem
  - HiFi-System harman/kardon
  - Individual Hochglanz Shadow Line
  - Interieurleisten
  - M-Aerodynamikpaket

## SITZE

- Leder
- Leder Vernasca Tacora..
- Sportsitze
- Durchlademöglichkeit

|             | Fahrersitz  | Beifahrer   | Fond links | Fond rechts |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Sitzheizung | <div></div> | <div></div> |            |             |

## ALLGEMEINE INFOS

02/27 Bremsflüssigkeit

## ANSICHT KOMBIINSTRUMENT



Bild 1: Ansicht Kombiinstrument

## DETAILS



Bild 1: Detailfoto




Bild 2: Detailfoto



Bild 3: Detailfoto



Bild 4: Detailfoto

DETAILS



Bild 5: Detailfoto



Bild 6: Detailfoto

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:  
Geschwindigkeitsindex:

Sommerreifen  
Y 300 km/h

| REIFEN        |             |           |     |     |       |          |           |
|---------------|-------------|-----------|-----|-----|-------|----------|-----------|
|               | Profiltiefe | Dimension | LI  | DOT | porös | gerissen | ohne Luft |
| vorne links   | 2 mm        | 245/45/18 | 100 |     |       |          |           |
| hinten links  | 2 mm        | 255/45/18 | 103 |     |       |          |           |
| hinten rechts | 2 mm        | 255/45/18 | 103 |     |       |          |           |
| vorne rechts  | 2 mm        | 245/45/18 | 100 |     |       |          |           |

| FELGEN        |  | beschädigt  | Kratzer     |
|---------------|--|-------------|-------------|
| vorne links   |  |             |             |
| hinten links  |  |             |             |
| hinten rechts |  | <div></div> | <div></div> |
| vorne rechts  |  | <div></div> | <div></div> |

RADKAPPEN

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

| RADKAPPEN     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     |
|               | beschädigt                                                                          |
|               | fehlt                                                                               |
| vorne links   |                                                                                     |
| hinten links  |                                                                                     |
| hinten rechts |  |
| vorne rechts  |  |

KAROSSERIE

|                         | beschädigt  | Kratzer     | Delle       |                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorhaube              | <div></div> |             |             |   |
| Stoßfänger hinten Mitte |             |             | <div></div> |  |
| Stoßfänger hinten Mitte |             |             | <div></div> |  |
| Schweller rechts        | <div></div> |             | <div></div> |  |
| Schweller rechts        | <div></div> |             | <div></div> |  |
| Außenspiegel rechts     |             | <div></div> |             |  |

Weitere Bilder Karosserie:

Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Weitere Karosseriemängel:

Diverse Nachlackierungen

## STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

|                   | kleine Steinschläge                                                               | Riss                                                                              | Austausch empfohlen                                                                |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Windschutzscheibe |  |  |  |  |
| Windschutzscheibe |  |  |  |  |

## ZUSTANDSBERICHT / ERKANNTA MÄNGEL

Weitere technische Mängel

- Innenraum - Aufbereitung komplett
- Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren

## HERSTELLERINFORMATION

BMW AG  
Petuelring 130  
80809 München  
Deutschland

[Zur Website des Herstellers](#)

## BILDER



Bild 1: Ansicht vorne links



Bild 2: Ansicht hinten rechts



Bild 3: Ansicht Kombiinstrument



Bild 4: Detailfoto

## BILDER



Bild 5: Detailfoto



Bild 6: Detailfoto



Bild 7: Detailfoto



Bild 8: Detailfoto



Bild 9: Detailfoto



Bild 10: Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren

## BILDER



Bild 11: Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Bild 12: Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Bild 13: Motorhaube - beschädigt



Bild 14: Stoßfänger hinten Mitte - Delle




Bild 15: Stoßfänger hinten Mitte - Delle




Bild 16: Schweller rechts - beschädigt, Delle

## BILDER



Bild 17: Schweller rechts - Delle, beschädigt



Bild 18: Außenspiegel rechts - Kratzer




Bild 19: hinten rechts - Kratzer, beschädigt




Bild 20: vorne rechts - Kratzer, beschädigt



Bild 21: Windschutzscheibe - Riss, Austausch empfohlen, kleine Steinschläge




Bild 22: Windschutzscheibe - Riss, kleine Steinschläge, Austausch empfohlen

## ! FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

## ! BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.