

Hersteller: Volkswagen

Auftragsnummer: 456350

Modell: Golf Variant 2.0 TDI SCR DSG
Comfortline

FIN: WVGZZZAUZKP550486



Fahrzeugdaten

Laufleistung	151.761 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	21.02.2019	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Blau	Polster / Farbe	Leder/Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2024, 143.687 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Serienausstattung

Ablagen

Airbag Fahrer/Beifahrer/Knieairb. Fahrer

Aktives Zylindermanagement ACT

Außenspiegelge., Türgriffe in Wagenfarbe

Bremsleuchte, dritte

Chrom Einfassung am Lichtdrehschalter

Colorglas, grün

Dachreling schwarz

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal"

Dekoreinlagen "Polar Night Black"

Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator

Doppelton-Signalhorn

Drehzahlmesser

Dreipunkt-Automatiksich.g.f.äüße.Rücks.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt f.mittel.Rücks

Einparkhilfe

Elektr. Parkbremse inkl. Berganfahrass.

Elektronische Differenzialsperre XDS

ESP m. ASR,EDS,MSR,Gegenlenkunterst.

Fensterheber, elektrisch vorn und hinten

Fußmatten

Getriebe: 7-Gang DSG

Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer

ISOFIX-Halteösen

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage

Kombi-Instrument

Kopfairbag vorn/hi m. Seitenairbag vorn

Kopfstützen (3) hinten

Kopfstützen vorn

Kühlergrill schwarz mit Chromleiste

LED-Tagfahrlicht

Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad DSG

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstell.

Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2)

Make-up-Spiegel in den Sonnenbl., beleu.

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox

Multifunktionsanzeige "Plus"

Müdigkeitserkennung

Reifenkontrollanzeige (passive)

Räder: LM 6,5Jx16 "Hita" 205/55 R16

Räder: Tire Mobility Set mit Kompressor

Rückleuchten in LED-Technik,

Rücksitzlehne asymm. geteilt umklappbar

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umkl.

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte: Vorne mit Gurtstraffer



Serienausstattung

Sitz: Vordersitze höheinstellbar
Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap.
Sitze: Komfortsitze vorn
Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
Start-Stopp-System
Staub- und Pollenfilter
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist"
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Warns, und -leuchte für nicht ang. Gurte
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedien.

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Active Info Display
Anhängervorrichtung, anklappbar
Automatische Distanzregelung ACC für DSG
Diebstahwarnanlage
Euro 6
Frontscheibe beheizbar und infrarot refl
Lackierung: Metallic
LED-Scheinwerfer
Leder schwarz
Leder Ausstattung "Vienna" mit Sportsitz.
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Netztrennwand
Paket: Connectivity
Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
Paket: Licht und Sicht
Radio "Composition Media"
Radiozubehör: 8 Lautsprecher

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Verstellung Luftdüse hinten fehlt) - gebrochen / gerissen
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verformt
3	Tür hinten links	Tür - verformt
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg (Vorne) - Delle(n)
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n)
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Schadenfotos




Abbildung 13: Schadenfotos




Abbildung 14: Schadenfotos




Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos




Abbildung 19: Schadenfotos