

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1887073
Auftrag vom: 18.03.2026 / 14:41 Uhr
Auftrag per: Kundensystem

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021011024
Bearbeitungsnummer: RÜL-VI-RN-SA-CO
Bestellangaben: D2D
Standortnummer: 245327

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.210,00 €

Minderwerte gesamt: 940,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 30.03.2026 / 08:49 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BQS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 2.0 TDI (EURO 6d)	Erstzulassung:	27.01.2021
Letztzulassung:	27.01.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2028
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Anzahl Schaltstufen:	6	Laufleistung abgelesen:	183694 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	183694 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Reflexsilber Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 16,0 99 H	Nexen	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 16,0 99 H	Nexen	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 16,0 99 H	Nexen	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 16,0 99 H	Nexen	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	-
-----------------	----	-----------------------------	---

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/60 R 16,0 95 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	215/60 R 16,0 95 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	215/60 R 16,0 95 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	215/60 R 16,0 95 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	schlechte Lichtverhältnisse
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt)
 - Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgt ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläse Motors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
 - Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.
 - Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte unter eingeschränkten und nicht optimalen Besichtigungsbedingungen. Eine vollständige Schadenserfassung war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass unter verbesserten Besichtigungsbedingungen zusätzliche Schäden festgestellt werden. Für Schäden, die unter den vorliegenden Besichtigungsbedingungen nicht erkennbar waren, wird keine Haftung übernommen.
- Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden		
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	fehlt		
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	830,00 €	560,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Außenspiegel links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	160,00 €	160,00 €
rechte Seite, Schwellerverkleidung rechts, verschürft, instandsetzen + lackieren	450,00 €	230,00 €
rechte Seite, Außenspiegel rechts, Kratzer, lackieren	100,00 €	50,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Blinkerglas Aussenspiegel rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	180,00 €	180,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, Delle, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	180,00 €	180,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 45 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 45 Fotos

Dokumentennummer:	1887073
Amtliches Kennzeichen:	AZ-JW470
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WVWZZZ3CZME062613



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links




Bild 4: Heckdiagonale rechts




Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne




Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 15: Motorraum

Bild 16: Servicedokumente




Bild 17
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge




Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge



Bild 21
linke Seite Außenspiegel links Kratzer




Bild 22
linke Seite Außenspiegel links Kratzer



Bild 23
linke Seite Tür hinten links Kratzer




Bild 24
linke Seite Tür hinten links Kratzer



Bild 25
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer Delle



Bild 26
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer Delle




Bild 27
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer Delle



Bild 28
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer Delle



Bild 29
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 30
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 31
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 32
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 33
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 34
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 35
rechte Seite Tür vorne rechts Delle



Bild 36
rechte Seite Tür vorne rechts Delle



Bild 37
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts verschürft



Bild 38
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts verschürft



Bild 39
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts verschürft



Bild 40
rechte Seite Außenspiegel rechts Kratzer



Bild 41
rechte Seite Außenspiegel rechts Kratzer



Bild 42
rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel rechts verkratzt




Bild 43
rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel rechts verkratzt



Bild 44
linke Seite Tür hinten links Kratzer



Bild 45
linke Seite Tür hinten links Kratzer