



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001898026
Besichtigt am: 31.03.2025 11:34
Berichts-Nr: 8105190
FIN: WAUZZZGEXNB020218



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BVN
Erstzulassungsdatum:	28.03.2022
Laufleistung:	34.043 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	370 kW (504 PS)
Fahrzeuglänge:	4.901 mm
Fahrzeughöhe:	1.629 mm
Fahrzeugbreite:	1.935 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.130 kg
Radstand:	2.928 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
Abwicklung Serie	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
adaptive air suspension sport	Digitaler Radioempfang
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektro-Motor Aggr.0EF.C und 0EF.D
Anhängervorrichtung	Elektro-Motor Systemleistung 370KW Grundmotor ist: T95/N21/T20/N20
Antriebssystem BEV	Embleme
Assistenzpaket Stadt	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Tour	Erhöhte Heizleistung
Audi AG	e-tron Ladesystem kompakt
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Audi phone box	Fahrzeugladekabel
Audi Pre sense Fond-Paket	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front	Folienbeklebung
Audi pre sense rear	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 14
Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Ausstattung Welt	Head-up-Display
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Heckspoiler in Wagenfarbe
Basis	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	interne Steuerungsnummer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Karosserieform Variante 2
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Kofferraumbodenmatte
Komfort Standklimatisierung
Komfortmittellarmlehne vorn
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen vorn
Kreuzungsassistent
Ladedose CCS Typ 2
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder Valcona mit S-Prägung
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Manuelle Gepäckraumabdeckung
Mit Multifunktionskamera
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch response
Nichtraucherausführung
o.b. Abgas
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Luftqualität-Paket
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
Optikpaket schwarz
Panorama-Glasdach
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

Progressivlenkung
quattro
Räder Audi Sport, 5-Arm-Interferenz, titangrau, glanzgedreht, 10,5Jx22, Reifen 285/35 R22
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 285/35 R22 106Y xl
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reservefahrad
Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert
Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert, S-Schriftzug
Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Servoschließung für die Türen
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn und hinten
Sondersteuerung I/VP
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Sportsitze plus vorn
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Standard-Klimazonen
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger S-Modell in Volllackierung
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Umgebungskameras
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
Variante " S "
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

Wandhalterung Clip

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGEXNB020218

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8105190
vom: 31.03.2025



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Felge wurde nachgearbeitet




2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Felge wurde nachgearbeitet



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

