

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001882658
Besichtigt am: 21.03.2025 11:19
Berichts-Nr: 8056520
FIN: WAUZZZGE9PB018995

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	30.01.2023
Laufleistung:	16.004 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	4.901 mm
Fahrzeughöhe:	1.629 mm
Fahrzeugbreite:	1.935 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.130 kg
Radstand:	2.928 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwahlpaket Audi phone box	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67
adaptive air suspension	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	e-tron Ladesystem kompakt
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
advanced	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugladekabel
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Antriebssystem BEV	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Navigation & Infotainment	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Geschlossener Aufbau
Audi music interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense basic	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi Soundsystem	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi virtual cockpit plus	Head-up-Display
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Heizleistung Standard
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Basis	Innenbeleuchtung
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz matt	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachreling, Entfall	Kofferraumbodenmatte
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Komfortschlüssel, ohne Safelock
Digitaler Radioempfang	Kopfstützen vorn
Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen	Ladedose CCS Typ 2
Doppelton-Signalhorn	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Optikpaket schwarz
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Progressivlenkung
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	quattro
Linkslenker	Räder der Serie
Manuell betätigte Türen	Räder, 5-Arm, 9,0Jx20, Reifen 255/50 R20
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Reifen 255/50 R20 109H xl
Nachtsichtassistent	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera
o.b.Abgas	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Ohne Ablagepaket	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
Ohne Car2X	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienqualität
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitslenksäule
Ohne Garagentoröffner	Sitzbelegungserkennung
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Smartphone-Interface
Ohne Kompensor	Sondersteuerung I/VP
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sondersteuerung I/VP
Ohne Luftqualität-Paket	Sonnenblenden vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	spezielles Typschild EU
Ohne Projektionslicht Singleframe	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standklimatisierung
Ohne Sonnenschutzrollo	Steuerungsnummer 8
Ohne Spurwechselassistent	Stoff Effekt
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Tagfahrlicht
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Technology selection
Ohne Wandhalterung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Trennnetz
Ohne zus.Warnleuchten	Typrüfand Deutschland
Ohne zweiten Ladezugang	Variante Grundausstattung
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Türzierleiste hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
9	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Lackieren
10	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
11	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Lackieren
12	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
13	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
14	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
15	Türzierleiste hinten links	Kratzer	Lackieren
16	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Lackieren
17	Stoßfängerzierblende hinten	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
18	Stoßfängerzierblende hinten	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
19	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren
20	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Lackieren
21	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE9PB018995

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Tür hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren




3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Reifenflanke beschädigt



8 - Türzierleiste hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren




9 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Lackieren




10 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



11 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Lackieren



12 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren



13 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



14 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren



15 - Türzierleiste hinten links - Kratzer - Lackieren**16 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Lackieren****17 - Stoßfängerzierblende hinten - Delle(n) und Kratzer - Lackieren****18 - Stoßfängerzierblende hinten - Delle(n) und Kratzer - Lackieren**

Kommentar

Zierblende unten

**19 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren**

20 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Lackieren



21 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

