

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026

Gutachten

Betreff

Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort

26.08.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,
36179 Bebra

Auftraggeber

Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen

M-CG 1679E

Fahrzeug-Identnummer

WBY31AW000FR15403

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.08.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-CG 1679E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	i4
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / DHA
Fahrzeug-Identnummer	WBY31AW000FR15403
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	23.05.2023
Laufleistung laut Tacho	62.468 km
Farbe / Farbcode	Grau
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	/ 125 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	03.06.2025 / 35.349 km
Nächste HU	30.05.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar
	Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 255/40 R19 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag		Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag		Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
4	Alufelge VR	Kratzer	Stark	
5	Reifen VR	Kratzer	Stark	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Alufelge VL	Kratzer	Stark	

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel L.; ~ 200µm
- Tür V. L.; ~ 300µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 26.08.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026



Abbildung 7




Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026



Abbildung 13




Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:




Abbildung 2:

GUTACHTENNUMMER: 202608-34315

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.08.2026



Abbildung 3:




Abbildung 4:



Abbildung 5:



Abbildung 6:




Abbildung 7: