

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
06.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	i4 M50 Gran Coupe
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY31AW000FR26031	HSN / TSN	0005 / DHA
Schlüssel-Nr.	10137519	Km-Stand abgelesen	86439
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	125	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mineralweiss (A96) / Metallic	Polster / Farbe	Velours / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 98 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) I* FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 Y	Pirelli / P Zero N1 FSL	S / O	4 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 Y	Pirelli / P Zero N1 FSL	S / O	4 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden, Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Flexible Fast Charger, BMW

ID, BMW Iconic Sound Electric, Bremsleuchte, dritte, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Hochvoltbatterie, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumententafel in Sensatec, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), LED-Scheinwerfer, Ladekabel (Mode 3), Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2), Ladeklappe, Lenkrad: M Lenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung, M Dachhimmel anthrazit, M Heckspoiler, M Hochglanz Shadow Line, M Interieurleisten Aluminium Aluminium Rhombic Anthrazit, M Sportbremse, blau, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, SPORT BOOST, Sitze: Fondsitze, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Verzurösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz II, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6U3	BMW Live Cockpit Professional
5AU	Driving Assistant Professional
320	Entfall Modellschriftzug
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
4KA	Interieurleisten: Edelholzausführung Eiche Maser offenporig Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic Mineralweiß
248	Lenkrad: Lenkradheizung
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
3FP	Räder: 19" M Aerodynamikräder 860 M Bicolor mit Mischbereifung
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.07.2025 bei Kilometerstand 54.562

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU nicht nachgewiesen, erneuern
2. Motorhaube Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28, 29)
3. Frontstoßfänger verschrammt und Steinschläge, instandsetzen (Bild 24, 26)
4. Heckspoiler Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)
5. Lackbereich mit Flugrost beaufschlagt, polieren (Bild 21)