BMW X 5 xDrive50e Steptronic

3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik

INFORMATION





Kategorie:	Geländewagen, 5 türig, Allrad
Serie:	G05
Kraftstoffart:	Benzin Plugin Hybrid
Schadstoff-Klasse:	EURO 6
CO2-Emission (in g/km kombiniert):	19
Leistung:	230 KW / 313 PS
Erstzulassung:	10.2024
KBA-Schlüssel Hersteller:	0005
KBA-Schlüssel Typ:	DJM
Fahrzeug-Identifikations-Nr.:	WBA41EU0309X59062
Getriebeart:	Automatik
Farbe:	schwarz Metallic
Farbbezeichnung:	Black Sapphire Metallic (475)
Tacho abgelesen:	41.900 Kilometer
Gesamtanzahl bekannter Halter:	1 Halter / 1 Eintrag / Einträge
Fahrzeugherkunft:	Leasingfahrzeug, Mietwagen
Einlieferer:	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH
Standort:	D-29683
Fahrzeugfreigabe:	Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang.

FAHRZEUGDOKUMENTE

Art des Eigentumsnachweises:	Zulassungsbescheinigung II
Versand Fahrzeugdokumente:	Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang.
Handling Fahrzeugdokumente:	15 Euro netto
Anzahl Schlüssel:	2
Servicenachweis:	Digital
Letzte Inspektion:	02.2026
Letzte Inspektion bei:	32.195 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt.

Steuer: **Mwst. ausweisbar**

UNFALL / VORSCHADEN

Bestehender Schaden:

Dach - Lackmangel - instandsetzen und lackieren 2.012,50 €
Tür vorne rechts - Kratzer - lackieren 1.345,07 €
Tür hinten rechts - Kratzer - lackieren 1.289,38 €

BMW X 5 xDrive50e Steptronic

3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik

UNFALL / VORSCHADEN

Schadenshöhe: 4.646,95 € Netto

AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- ABS
- Airbags: 6
- Alarmanlage
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Auto Hold
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe PDC vorne/hinten
- elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Elektrische Heckklappe
- Fahrwerksprogramm DSC
- Hill Descent Control HDC
- Klimaautomatik
- LED-Scheinwerfer
- Lederlenkrad
- Multifunktionslenkrad
- Navi mit Kartendarstellung
- Radio, DAB
- Regensensor
- Reifendruckkontrolle RDC
- Rückfahrkamera
- Schaltfunktion Lenkrad
- Servotronic
- Spracheingabesystem
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Touchscreen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Connected Package Professional
Erweitertes Außenspiegelpaket

INFORMATION

Fahrzeug wird im IST-Zustand angeboten!

Hinweis für potenzielle Käufer:
Das Fahrzeug kann von sogenannten Technischen Aktionen (Service Aktionen oder Rückrufe) betroffen sein. Bitte prüfen Sie vor der Abgabe eines Gebotes und einem etwaigen Verkauf unter https://aos.bmwgroup.com/web/oss/start , ob eine Technische Aktion vorliegt. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an einen BMW Partner für nähere Informationen.

Hinweis für BMW Handelsorganisation:
Bitte prüfen Sie für jedes Fahrzeug vor Kauf, ob Technische Aktionen oder eine Auslieferungssperre vorliegen. Bitte stellen Sie sicher, dass vor Verkauf des Fahrzeuges alle etwaigen Technischen Aktionen gemäß den jeweiligen Vorgaben abgearbeitet werden und eine etwaige Auslieferungssperre beachtet wird. Für Einzelheiten wird auf das jeweils gültige Gewährleistungshandbuch verwiesen.

STANDGEBÜHREN

Ab dem 06.08.2026 beträgt das tägliche Standgeld 8,00 EUR Netto zzgl. Mwst.

SONDERAUSSTATTUNG

- Active Protection
- Ambientes Licht
- Driving Assistant

BMW X 5 xDrive50e Steptronic

3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik

SITZE

- Anzahl Sitze 5
- Kunstleder: braun
- Sensafin dekorgesteppt,
- Mittelarmlehne: vorne und hinten
- geteilte Rückbank

	Fahrersitz	Beifahrer	Fond links	Fond rechts
Sitzheizung	▬	▬		
Memory	▬			
Elektrischer Sitz	▬	▬		
Lordosenstütze	▬	▬		

ANSICHT KOMBIINSTRUMENT



Bild 1: Ansicht Kombiinstrument

ALLGEMEINE ZUSATZBILDER



Bild 1: Schlüssel



Bild 2: Fahrzeugstatus

ALLGEMEINE ZUSATZBILDER



Bild 3: Servicenachweis

DETAILS




Bild 1: Ansicht Navigation


Bild 2: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 3: Ansicht Bedienknöpfe eSitze


Bild 4: Ansicht Bedienknöpfe eSitze

DETAILS


Bild 5: Ansicht Elektrofahrzeug


Bild 6: Ansicht Elektrofahrzeug


Bild 7: Detailfoto


Bild 8: Detailfoto


Bild 9: Detailfoto


Bild 10: Detailfoto

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:	Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:	19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:	W 270 km/h

REIFEN

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	5 mm	265/50/19			▬		
hinten links	4 mm	265/50/19					
hinten rechts	4 mm	265/50/19					
vorne rechts	5 mm	265/50/19			▬	▬	

FELGEN

	beschädigt	Kratzer
vorne links		
hinten links		▬
hinten rechts		
vorne rechts		

RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt	
vorne links			
hinten links			
hinten rechts			
vorne rechts			

ZWEITER RADSATZ

Räder:	Winterreifen
Leichtmetallfelgen:	19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:	H 210 km/h

ZWEITER RADSATZ

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links							
hinten links							
hinten rechts							
vorne rechts							

FELGEN

	beschädigt	Kratzer
vorne links		
hinten links		
hinten rechts		
vorne rechts		

RADKAPPEN



	beschädigt	fehlt
vorne links		

ZWEITER RADSATZ

RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt
hinten links		
hinten rechts		
vorne rechts		

KAROSSERIE

	Kratzer	
Dach	—	
Kotflügel links	—	
Kotflügel links	—	
Außenspiegel links	—	
Tür hinten links	—	
Tür hinten links	—	
Stoßfänger hinten links	—	
Heckklappe	—	
Stoßfänger hinten Mitte	—	
Tür hinten rechts	—	
Tür hinten rechts	—	
Tür vorne rechts	—	
Tür vorne rechts	—	


BMW X 5 xDrive50e Steptronic

3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik

KAROSSERIE

	Kratzer	
Tür vorne rechts	—	
Tür vorne rechts	—	
Türkantenanschlagspuren vorne rechts	—	
Außenspiegel rechts	—	
Kotflügel rechts	—	

Weitere Bilder Karosserie:

Einstieg Kratzer	
Türgriff Kratzer	
Einstieg Kratzer	
Rückleuchte Kratzer	
Lackverätzung	

Weitere Karosseriemängel:

Waschstraßenkratzer

INNENRAUM

	Flecken	
Himmel	—	
Laderaum	—	

Weitere Bilder Innenraum:

Rückbank Druckstelle	
Sonnenblende links Druckstellen	

Weitere Innenraummängel:

Gebrauchsspuren

BMW X 5 xDrive50e Steptronic

3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik

STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

	kleine Steinschläge	große Steinschläge	
Windschutzscheibe		▬	
Motorhaube	▬	▬	
Frontbereich allgemein		▬	

HERSTELLERINFORMATION

BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland

Zur Website des Herstellers

BILDER



Bild 1: Ansicht vorne links



Bild 2: Ansicht vorne rechts



Bild 3: Ansicht hinten links



Bild 4: Ansicht hinten rechts

BILDER


Bild 5: Ansicht Innenraum


Bild 6: Ansicht Kombiinstrument


Bild 7: Schlüssel



Bild 8: Fahrzeugstatus



Bild 9: Servicenachweis




Bild 10: Ansicht Navigation

BILDER



Bild 11: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 12: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 13: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 14: Ansicht Elektrofahrzeug



Bild 15: Ansicht Elektrofahrzeug



Bild 16: Detailfoto

BILDER


Bild 17: Detailfoto


Bild 18: Detailfoto


Bild 19: Detailfoto

Bild 20:



Bild 21: Einstieg Kratzer



Bild 22: Türgriff Kratzer

BILDER



Bild 23: Einstieg Kratzer



Bild 24: Rückleuchte Kratzer


Bild 25: Lackverätzung


Bild 26: Rückbank Druckstelle


Bild 27: Sonnenblende links Druckstellen


Bild 28: Dach - Kratzer

BILDER



Bild 29: Kotflügel links - Kratzer



Bild 30: Kotflügel links - Kratzer



Bild 31: Außenspiegel links - Kratzer



Bild 32: Tür hinten links - Kratzer



Bild 33: Tür hinten links - Kratzer


Bild 34: Stoßfänger hinten links - Kratzer

BILDER



Bild 35: Heckklappe - Kratzer



Bild 36: Stoßfänger hinten Mitte - Kratzer



Bild 37: Tür hinten rechts - Kratzer



Bild 38: Tür hinten rechts - Kratzer



Bild 39: Tür vorne rechts - Kratzer



Bild 40: Tür vorne rechts - Kratzer

BILDER



Bild 41: Tür vorne rechts - Kratzer



Bild 42: Tür vorne rechts - Kratzer



Bild 43: Türkantenanschlagspuren vorne rechts - Kratzer



Bild 44: Außenspiegel rechts - Kratzer



Bild 45: Kotflügel rechts - Kratzer


Bild 46: Himmel - Flecken

BILDER


Bild 47: Laderaum - Flecken



Bild 48: vorne links - porös


Bild 49: hinten links - Kratzer


Bild 50: vorne rechts - porös, gerissen



Bild 51: Windschutzscheibe - große Steinschläge

FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.