Herbrand Neuss Dormagen GmbH | Moselstraße 6 | 41464 Neuss

Herbrand Neuss Dormagen GmbH

MK-Auto.SK s.r.o.
M. Gorkeho 27
05201 Spisska Nova Ves
SLOWAKEI

B 03 33

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

KD-NR.	Rechnung	Datum	Blatt
310483	3326301892	15.10.26	1

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
MERCEDES-AMG GT 63	NE-GS 66	+421 911 397990	5.122	301029 QV 00

Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch
W1K RJ7JB7 SF003917	177880-60-271627	05.08.24	Hr. Schisch 15.10.26

Leistungsdatum: 15.10.26

Arbeitsumfang 01				
	KUNDENWUNSCH:		P1	
	FAHRZEUG DURCHSICHT			
P1	FZG durchsicht AMG	**Festpreis**		150,00
00-1973	AMG PERFORMANCE CHECK DURCHFUEHREN		P1	
92-2222	BEI WARTUNG FESTGESTELLTE NICHT BEHOBENE MÄNGEL: FREMDKÖRPER IM REIFEN HINTEN RECHTS / KLEINER LACKSCHÄDEN		P1	
Summe Arbeitsumfang 01				150,00 *

Summe Aktionen / Pakete: 150,00 *

Es bediente Sie Herr Jan Schischke

Herbrand.
Herbrand Neuss Dormagen GmbH
Moselstraße 6 · 41464 Neuss
Tel. 02131 9428-0 · info@herbrand.de

MwSt-Satz: 19,00 % Kunden-USt-ID: SK2120079742

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt. Altteile	Auslagen		Rechnungsendbetrag
150,00	28,50			EUR	178,50 *

Zahlbar sofort ohne Abzug

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

GiroCode

AP00.20-P-0086AMG	AMG Performance Check	17.07.2026

Typ *alle (GW, PKW)*
AMG Entry und Performance Fahrzeuge

☐ **AMG Performance-Check**



P00.20-A211-11

Kunde..... Auftragsnummer.....301029.....

FIN/Kennzeichen.....W1K1923781F003917..... Aktuelle Laufleistung.....

Servicecode..... Werkstattcode.....

Restlaufstrecke..... Restlaufzeit.....

Ölsorte/Viskosität..... Fertigstellungstermin.....

Serviceberatung durchgeführt Ja Nein

Hinweise/Erklärungen.....

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:
- Durchführung der relevanten Servicearbeiten

Unterschrift.....

Durchgeführt ☒		Eingangszustand nicht in Ordnung: ⊗
	Allgemein	
☒	Fahrzeug auf offene Kundendienstmaßnahmen prüfen.	○
		Wenn Beanstandungen festgestellt werden, ↓ offene Kundendienstmaßnahmen durchführen.
		ⓘ Gegen gesonderten Auftrag.
☒	Bei notwendigen Fahrzeugbewegungen auf Motor- und Getriebelauf achten.	○
		Wenn Beanstandungen festgestellt werden, ↓ Fehlerfeststellung und erweiterte Diagnose durchführen.
		ⓘ Gegen gesonderten Auftrag.
	Fahrzeugaußenseite	

© Mercedes-Benz AG, printed: 2026-10-15, P/10/26, , AP00.20-P-0086AMG

	Zustand der Fahrzeugaußenseite prüfen.		○
	Zustand der AMG spezifische Anbauteile an der Fahrzeugaußenseite prüfen.		○
		ⓘ Spoiler, Flics, Carbonteile, und weitere ausstattungsabhängige Anbauteile.	
	Zustand der Frontscheibe prüfen.		○
X	Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen.		○
X	Verglasung auf Risse, Steinschläge, Trübungen und sonstige Beschädigungen prüfen und in die Tabelle eintragen.		○
		ⓘ Fahrzeugverglasung, Außenspiegel, Scheinwerfer- sowie Rücklichtabdeckungen.	
X	Zustand der Wischerblätter prüfen.		⊘
		Wischer Blattverschleiß im Indikator aktiv	
X	Scheinwerfereinstellung prüfen.		○
		Wenn Beanstandungen festgestellt werden, ↓ Scheinwerfer einstellen. ⓘ Gegen gesonderten Auftrag.	
X	Fälligkeit der Hauptuntersuchung prüfen.		○
		ⓘ Fälligkeitsdatum Hauptuntersuchung hier eintragen: _____ 08/27 Wenn der Fälligkeitstermin der Hauptuntersuchung ≤ 21 Monate ist, ↓ die Hauptuntersuchung durchführen.	
	Fahrzeuginnenraum		
X	Warn- und Funktionsleuchten im Kombiinstrument prüfen.		○
—	Sämtliche personalisierten Fahrzeugeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.		○
		ⓘ Kartendaten, Reiserechner, Telefondaten, individuell einstellbare Fahrprogramme, und weitere ausstattungsabhängige Personalisierungen.	
X	Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen.		○
X	Signalhorn auf Funktion prüfen.		○
X	Die Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, ggf. Scheinwerferreinigungsanlage auf Funktion prüfen.		○
	Den Zustand der Hochvoltbatterie bestimmen.		○
		Typ 118, 167, 177, 206, 214, 223, 232, 236, 247, 254 mit Code ME10 (Hybrid-Fahrzeug (Plug-In, PHEV)) AMG Entry und Performance Fahrzeuge Typ 118, 177, 213, 247 mit Code ME08 (Hybrid-Antrieb 75-84 KW-VARIANTE (INKLUSIVE PLUGIN)) AMG Entry und Performance Fahrzeuge	SI47.70-P-0029A

© Mercedes-Benz AG, printed: 2026-10-15, P/10/26, , AP00.20-P-0086AMG

		Typ 205, 213, 222, 253 mit Code ME05 (Hybridantrieb 85 kW-94 kW - Variante (inkl. Plug-in)) AMG Entry und Performance Fahrzeuge Typ 243, 293, 294, 295, 296, 297 AMG Entry und Performance Fahrzeuge Falls der Batteriezustand innerhalb der letzten ≤ 6 Monaten oder der letzten ≤ 200 km (125 mi) bereits abgeprüft wurde, ↓ ist dieser Prüfpunkt als erledigt zu betrachten und als durchgeführt zu markieren.	
☒	Software des Motorsteuergeräts auf neueste Version prüfen.	Wenn eine neuere Version zur Verfügung steht, ↓ Software aktualisieren und SCN-Codierung durchführen. ⓘ Gegen gesonderten Auftrag.	○
☒	Kilometerstand auf Plausibilität prüfen.	ⓘ Ist die Wartungshistorie/Serviceheft plausibel, Ist der Verschleißgrad des Fahrzeugs zum Kilometerstand plausibel,	○
☒	Den Fehlerspeicher auslesen und anschließend löschen.		□
☒	Betriebsanleitungen und Serviceheft auf Vollständigkeit und Zustand prüfen.		○
☒	Fälligkeit des nächsten Service prüfen.	ⓘ Fälligkeitsdatum Service hier eintragen: _____ Wenn die Dauer zum nächsten Service ≤ als 7.500 km (4.650 mi) oder 6 Monate ist, ↓ den Service vorziehen.	○ +251 Tage
☒	Funktionsprüfung aller elektrischen und mechanischen Komponenten und Sonderausstattungen durchführen.	Ausstattungsabhängig. ⓘ Schlösser, Zentralverriegelung, Fensterheber, Verdeck- oder Variodachbetätigung, Sitzeinstellung und -heizung, Spiegel, Sicherheitsgurte, Lenkradsperre, Heizung und Klimaanlage, Radio und Kommunikationssysteme, Die Deckel und Klappen von Ablagen, Cupholder.	○
☒	Fahrzeuginnenausstattung auf Zustand, Verschmutzungen und schlechte Gerüche prüfen.	Ausstattungsabhängig. ⓘ Sitze, Verkleidungen, Bodenbeläge, Dachbeplankung.	○

Kofferraum

	Koffer- oder Laderaum auf Beschädigung, Abnutzung und Verschmutzung prüfen.	Ausstattungsabhängig. ⓘ Verkleidungen, Klappen.	○
	Den Inhalt des Koffer- oder Laderaums auf Zustand und Vollständigkeit prüfen.	Ausstattungsabhängig. ⓘ Warndreieck, Bordwerkzeug, Anhängevorrichtung, EASY-PACK-Fixkit.	○
☒	Das Reifendichtmittel TIREFIT prüfen.	Fahrzeug mit TIREFIT. ⓘ Verfallsdatum hier eintragen: 07/29 ⓘ TIREFIT erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.	○
☐	Ersatzrad Reifendruck prüfen, richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen.	Fahrzeug mit Ersatzrad.	○
☒	Verfallsdatum Verbandstasche prüfen.	ⓘ Verfallsdatum hier eintragen: 03/29 ⓘ Verbandstasche erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.	○
☐	Das oder die Ladekabel auf Vorhandensein sowie Zustand und Beschädigungen prüfen.	Ein oder mehrere Ladekabel im Fahrzeug vorhanden: ☐ ja ☐ nein	○
	Motorraum		
☒	Alle sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Flüssigkeitsverlust prüfen.		○
☒	Motorölstand prüfen, richtigstellen.		○
☒	Kühlmittelstand Hauptkreislauf im Ausgleichsbehälter prüfen, richtigstellen.		○
☐	Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen.		
	Fahrzeugunterseite		
☒	Alle Aggregate, Systeme und Bauteile auf sichtbare Schäden, Verschleiß und Flüssigkeitsverlust prüfen.		○
	Reifen, Räder		
☒	Die Reifen und Scheibenräder sowie Ersatzrad auf Zustand, Verschleiß und Beschädigung sowie Leichtgängigkeit prüfen.		○
☒	Reifendruck richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen.	In jedem Reifen 1,2 bar zu wenig Luft	○
	Bremsanlage		
☐	Bremsentest auf dem Prüfstand durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen.		○
☒	Bremsbeläge und Bremsscheiben prüfen.	Bei Fahrzeugen mit Keramikbremsscheiben ↓ zusätzlichen Mehraufwand beachten. ⓘ Gegen gesonderten Auftrag	○
	Fahrwerk		
☐	Fahrwerkeingangsvermessung durchführen.		

© Mercedes-Benz AG, printed: 2026-10-15, P/10/26, , AP00.20-P-0086AMG

		Wenn Abweichungen festgestellt werden, ↓ die vom Hersteller vorgegebenen Toleranzwerte einstellen. [i] Gegen gesonderten Auftrag [i] Messwerteblatt mit Werten innerhalb der Toleranz ausdrucken.	
	Probefahrt durchführen		
☐	Schaltpaddels am Lenkrad auf Funktion prüfen.		
☒	Wählschalter AMG Fahrprogramm am Lenkrad auf Funktion prüfen.		○
☒	AMG spezifische Abgasklappenanlage auf Funktion prüfen.		○
		[i] Durch Schalterbetätigung muss das Öffnen der Klappe hörbar sein.	
☒	AMG spezifische Anzeigeoptionen in der Instrumententafel prüfen.		○
		[i] Leistungsverfügbarkeitsanzeige, Kraftverteilung, und weitere ausstattungsabhängige Anzeigen.	
	Sonstiges		
☐	Sonstige Mängel in Tabelle eintragen.		○

Bremswerte

	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand der Reifen

	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.	X	X	X	
Zustand n. i. O.				X

Eingestellter Reifendruck in kPa oder psi (100 kPa = 1 bar)

	Vorderachse	Hinterachse	Ersatzrad
~~kPa/psi~~ Bar	2,9	2,8	/

Bemerkungen

Position	Bemerkung

Beschädigungen

Position	Beschädigung

© Mercedes-Benz AG, printed: 2026-10-15, P/10/26, , AP00.20-P-0086AMG

	Beschädigung

© Mercedes-Benz AG, printed: 2026-10-15, P/10/26, , AP00.20-P-0086AMG

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	AMG GT 63 4MATIC+
Erstzulassung	05.08.2024
FIN	W1K1923781F003917

Nächster Service 06.2027 24352 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Druckdatum 15.10.2026

Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AG Niederlassung
Rhein-Ruhr
Leuschstraße 10
Neuss

Datum	22.06.2026
Rep.-Auftr.-Nr.	11-374946
Laufleistung	4352 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	24 Tage
Restlaufstrecke	17810 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen ☑

Zusatz zum Service: Bremsflüssigkeit erneuern ☑

Hinweis zum Motorölwechsel, Öl angeliefert (ohne Haftung für das Produkt) Entsorgungskosten für Öl und Ölfilter:..... ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑

Bemerkung

durchführen (DE000000139755338)

Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AG Niederlassung
Rhein-Ruhr
Leuschstraße 10
Neuss

Datum	03.07.2025
Rep.-Auftr.-Nr.	11-348241
Laufleistung	2161 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	33 Tage
Restlaufstrecke	17840 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service A durchführen ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Rhein-Ruhr Leuschstraße 10 Neuss	Datum Laufleistung Service	22.06.2026 4352 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Rhein-Ruhr Leuschstraße 10 Neuss	Datum Laufleistung Service	03.07.2025 2161 km Service A