

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Autohaus Kühnert GmbH & Co. KG
Filiale Plauen
Pausaer Straße 190
08525 Plauen

Eisenach, den 23.09.2025

890901952

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Gutachten

Betrifft

Fahrzeug-Ident-Nummer

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigt durch

Zustandsbericht V IA 1000

WBA11CH080CL71832

23.09.2025 / Auftraggeber

23.09.2025

Kfz-Meister Andreas Schauerhammer



Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.

EUR 2.116,97

Reparaturkosten mit 19,00 % MwSt.

EUR 2.519,19

Eigenanteil brutto

EUR 1.554,21

Ergebnisse:

Letzte Wartung am 18.09.2025 bei 218651 km, der Wartungsnachweis ist vollständig.

Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, es lagen keine Einträge vor.

Im ELSA-System waren keine Einträge über Unfallreparaturen vorhanden.

Es lagen keine Informationen aus dem ELSA-System vor.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug verkehrssicher.

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	V IA 1000
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 5 Lim. (G30)(02.2017->) / 530 e xDrive Luxury Line
KBA-Nummer	0005/CWT
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA11CH080CL71832
	identifiziert anhand Werkstattunterlagen
Erste Zulassung	06.10.2022
Hubraum / Leistung	1.998 cm ³ / 135 kW
Motor	Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.970 / 2.560 / 665 kg
Länge / Breite / Höhe	4.963 / 1.868 / 1.479 mm
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Achsen	2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Bridgestone	245/45 R18 100Y Turanza T 005
2	Bridgestone	245/45 R18 100Y Turanza T 005
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

nächste HU	10/2025
Laufleistung abgelesen	218.651 km
Farbe	SCHWARZ II
Allgemeinzustand	verschmutzt
Besichtigungszustand	fahrbereit
Verkehrssicherheit	verkehrssicher

Serienausstattung

3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED, BMW Live Cockpit Professional, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckleuchten LED, Hybrid, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel mit Schuko-Stecker, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), LM-Felgen 8x18 (W-Speiche 632), Luftauslass (Air Breather) Chrom, Luxury Line, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 215 kW) Hybrid (B48), Multifunktion für Lenkrad, Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Connected eDrive Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: eDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnäht, Sitze vorn teilelektr. verstellbar, Standklimatisierung, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Business-Paket, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Esche mit Metallintarsie, Sportsitze vorn, WLAN-Hotspot

Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832 Datum: 23.09.2025

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Allgemeinzustand			
Besichtigungsbedingungen	Bemerkung: Fahrzeug verschmutzt - Bewertung unter Vorbehalt.		

Karosserie außen vorn

Fahrzeugfront	Kühlergrill ausgebrochen, ersetzen	702,70	702,70	🔴
---------------	------------------------------------	--------	--------	---




Motorhaube	Kratzer, Steinschläge mit Lackbeschädigungen, lackieren	1.194,27	383,36	🔴
------------	---	----------	--------	---



Karosserie außen hinten

Stoßfänger hinten	verkratzt, Smart Repair	220,00	220,00	🔴
-------------------	-------------------------	--------	--------	---



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.116,97
Reparaturkosten mit 19,00 % MwSt.	EUR	2.519,19
Eigenanteil brutto	EUR	1.554,21

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Minderwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Begutachtung sowie die Klassifizierung und monetäre Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers und dessen Stundenverrechnungssätzen.

Fahrzeugidentifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den Fahrzeugpapieren wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges allgemein ausreichend.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem verschmutzten Zustand.

Soweit nach Reinigung weitere Schäden erkennbar werden, ist eine Nachbesichtigung mit dem Sachverständigen zu vereinbaren.

Die Verkehrssicherheit war zum Besichtigungszeitpunkt gewährleistet.

Vorschäden:

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Die letzte Inspektion wurde am 18.09.2025 bei einer Laufleistung von 218651 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig in Km, oder in Tagen.

Probefahrt:

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurden keine Besonderheiten festgestellt.

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Ausstattung:

Die im Gutachten aufgeführte Serien- und Sonderausstattung wurde nur zu Kalkulationszwecken erfasst. Eine Gewähr auf Vollständigkeit wird nicht gegeben.

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen Kfz-Meister Andreas Schauerhammer erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Eisenach, den 23.09.2025

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 12 Seiten inkl. 11 Fotos.

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952

Amtl. Kennzeichen V IA 1000

VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025



Bild: 1



Bild: 2

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6




Bild: 7



Bild: 8

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025



Bild: 9



Bild: 10 Sommerräder

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 890901952 Amtl. Kennzeichen V IA 1000 VIN WBA11CH080CL71832

Datum: 23.09.2025



Bild: 11

