

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026

Gutachten

Betreff

Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort

19.01.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,
36179 Bebra

Auftraggeber

Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen

KEL-JB411

Fahrzeug-Identnummer

W1N2476151W249571

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.01.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	KEL-JB411
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLB 220 d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	W1N2476151W249571
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	29.09.2022
Laufleistung	113.946 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	02.10.2025 / 110.848 km
Nächste HU	30.09.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar
	Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/50 R19 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Tür HL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.01.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:



Abbildung 2:

GUTACHTENNUMMER: 202601-32391

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.01.2026



Abbildung 3: