



Audi

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant 35 TDI advanced

Auftr.-Nr: ES BT 5000

VIN: WAUZZZF4XLA062075

Kilometerstand: 179.417 km

Erstzulassung: 29.04.2020

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Verkleidungen / Abdeckungen, Türverkleidung vorn links, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - kein..
1045577791_20250505_102308.jpg (TÜV SÜD)




Verkleidungen / Abdeckungen, Türverkleidung vorn links, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - kein..
1045676298_20250505_112804.jpg (TÜV SÜD)



Rad/Reifen, Reifensatz komplett, verschlissen, erneuern - keine Angabe - keine Angabe
1045594158_20250505_103429.jpg (TÜV SÜD)



Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge vorn, verschlissen, kein Abzug - keine Angabe - keine Anga..
1045600081_20250505_103757.jpg (TÜV SÜD)



Stoßfänger vorn, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045600084_20250505_103758.jpg (TÜV SÜD)



Stoßfänger vorn, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045600119_20250505_103759.jpg (TÜV SÜD)



Stoßfänger vorn, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045600121_20250505_103800.jpg (TÜV SÜD)




Stoßfänger vorn, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045600256_20250505_103801.jpg (TÜV SÜD)



Stoßfänger vorn, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045600265_20250505_103802.jpg (TÜV SÜD)



Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, verkratzt / verschürft, erneuern - keine Angabe - keine An..
1045601486_20250505_103847.jpg (TÜV SÜD)




Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge hinten, verschlissen, kein Abzug - keine Angabe - keine An..
1045609953_20250505_104455.jpg (TÜV SÜD)




Heckklappe / - tür, Heckklappe, Kratzer, lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045609955_20250505_104455.jpg (TÜV SÜD)



Heckklappe / - tür, Heckklappe, Kratzer, lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045609810_20250505_104458.jpg (TÜV SÜD)



Heckklappe / - tür, Heckklappe, Kratzer, lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045609811_20250505_104459.jpg (TÜV SÜD)



Heckklappe / - tür, Heckklappe, Kratzer, lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045609812_20250505_104501.jpg (TÜV SÜD)



2.Radsatz, 1 Leichtmetallfelge, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe - keine Angabe
1045615860_20250505_104920.jpg (TÜV SÜD)



2.Radsatz, 1 Leichtmetallfelge, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe - keine Angabe
1045616340_20250505_104921.jpg (TÜV SÜD)




2.Radsatz, 1 Reifen, gebrochen / gerissen, erneuern - keine Angabe - keine Angabe
1045615862_20250505_104923.jpg (TÜV SÜD)




2.Radsatz, 1 Reifen, gebrochen / gerissen, erneuern - keine Angabe - keine Angabe
1045616346_20250505_104924.jpg (TÜV SÜD)



Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619138_20250505_105128.jpg (TÜV SÜD)




Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619139_20250505_105130.jpg (TÜV SÜD)



Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619140_20250505_105132.jpg (TÜV SÜD)



Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619141_20250505_105133.jpg (TÜV SÜD)




Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619142_20250505_105135.jpg (TÜV SÜD)



Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045619143_20250505_105138.jpg (TÜV SÜD)




Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045621975_20250505_105318.jpg (TÜV SÜD)



Motorhaube, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - keine Angabe
1045622057_20250505_105326.jpg (TÜV SÜD)



Tür vorn rechts, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045623084_20250505_105404.jpg (TÜV SÜD)



Tür vorn rechts, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045623066_20250505_105406.jpg (TÜV SÜD)



Tür vorn rechts, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045623089_20250505_105406.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045609986_20250505_104502.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045610012_20250505_104502.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045610015_20250505_104503.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045610018_20250505_104504.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045610020_20250505_104504.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren - keine Angabe - kei..
1045632230_20250505_105838.jpg (TÜV SÜD)



Kotflügel links, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045632542_20250505_105846.jpg (TÜV SÜD)



Kotflügel links, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045632684_20250505_105846.jpg (TÜV SÜD)



Kotflügel links, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045632726_20250505_105847.jpg (TÜV SÜD)



Kotflügel links, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045632732_20250505_105847.jpg (TÜV SÜD)



Kotflügel links, Delle / Lackschaden, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045632779_20250505_105848.jpg (TÜV SÜD)



Tür hinten links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe - keine Angabe
1045632847_20250505_105848.jpg (TÜV SÜD)



Tür hinten links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe - keine Angabe
1045632923_20250505_105849.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Einstieg, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636337_20250505_110051.jpg (TÜV SÜD)



Seitenwand links, Einstieg, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636339_20250505_110052.jpg (TÜV SÜD)



Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636343_20250505_110053.jpg (TÜV SÜD)



Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636348_20250505_110053.jpg (TÜV SÜD)



Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636351_20250505_110054.jpg (TÜV SÜD)



Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636451_20250505_110055.jpg (TÜV SÜD)



Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe - keine Angabe
1045636483_20250505_110055.jpg (TÜV SÜD)



Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern - keine..
1045625579_20250505_105535.jpg (TÜV SÜD)



Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern - keine..
1045624397_20250505_105537.jpg (TÜV SÜD)



Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern - keine..
1045624398_20250505_105539.jpg (TÜV SÜD)



Verkleidungen / Abdeckungen, Laderaumverkleidung rechts, gebrochen / gerissen, erneuern - keine..
1045583293_20250505_102708.jpg (TÜV SÜD)



Verkleidungen / Abdeckungen, Laderaumverkleidung rechts, gebrochen / gerissen, erneuern - keine..
1045583274_20250505_102710.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610804_20250505_104523.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610808_20250505_104523.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610813_20250505_104524.jpg (TÜV SÜD)




Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610850_20250505_104524.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610854_20250505_104525.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045609823_20250505_104527.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045610925_20250505_104528.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045609825_20250505_104530.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045609826_20250505_104532.jpg (TÜV SÜD)




Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045611011_20250505_104532.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045611017_20250505_104533.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045611021_20250505_104534.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045611027_20250505_104534.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045614276_20250505_104806.jpg (TÜV SÜD)



Unfall, Heck - keine Angabe - keine Angabe
1045615198_20250505_104806.jpg (TÜV SÜD)