TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
AutoExpo Deutsche Auto-Markt GmbH
Rudolf-Diesel- Str. 7
35463 Fernwald-Steinbach

Erstellungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer 46449368
Anlieferungsdatum 10.07.2026

Hersteller: BMW
Modell: X3 xDrive30d Aut.
Auftragsnummer: 470880
FIN: WBA85BZ050N151757





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	115.336 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	02.06.2022	Anzahl Besitzer	1
Hubraum (ccm)	2.993	Motorleistung (kw)	210
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Leder/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	11/2025, 97.250 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	245/50 R19 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3 / 3 mm
2.	245/50 R19 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3 / 3 mm

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Allradantrieb xDrive
Armauflagen vorne und hinten
Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb
Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dachreling Aluminium satiniert
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Fahrerlebnisschalter
Fahrsicherheitssysteme
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Gepäckraumabdeckung und -trennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Interieurleisten: Schwarz hochglänzend
Kilometertacho
Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung
Kopfstützen (5) vorne und hinten
Kraftstofftank, größer
Lenkrad: Sport-Leder
Mittelarmlehne im Fond
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch
Parking Assistant
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Rekuperationssystem
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle

Serienausstattung

- Räderzubehör:Reifen-Pannen-Anzeige
- Servotronic
- Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
- Sitz: Sitzheizung vorn
- Sitze: Sportsitze für Fahrer-Beifahrer
- Speed Limiter
- Start-/Stop-Knopf
- Telefon: Komforttelefonie erwe. Smart.
- Verzurrösen im Gepäckraum
- Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
- Wegfahrsperre Elektronisch
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- *Irrtümer vorbehalten
- *Zwischenverkauf vorbehalten
- Ambientes Licht
- Anhängerkupplung
- BMW Head-Up Display
- Driving Assistant
- Euro 6
- Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk
- Getriebe:8-Gang-Sport-Aut.m Schaltwippen
- Instrumententafel in Sensatec
- Klimaautomatik
- Komfortzugang
- Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket
- Leder schwarz
- Lenkrad: Lenkradheizung
- Lenkrad: M Lederlenkrad
- M Dachhimmel anthrazit
- M Dachreling Shadow Line
- M Hochglanz Shadow Line
- M Interieurleisten Alu. Rhombicle dunkel
- Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.
- Paket: Ablagenpaket
- Paket: Innovationspaket
- Paket: M Sportpaket
- Paket: Winterfreude
- Performance Control
- Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
- Räder: 19"M LM Y-Speiche 887
- Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
- Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch
- Variable Sportlenkung
- Verglasung: Akustikverglasung
- Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Schweller (Halter Leuchte) - gebrochen / gerissen
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer
2	Karosserie	B-Säule rechts - Kratzer

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.
Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.
Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Seitenansicht rechts



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Seitenansicht links




Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Instrumententafel



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Navigation




Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Schadenfotos




Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos



Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos