TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mosolf SE & Co.KG
Faberweg 25
73230 Kirchheim unter Teck

Expertise

Protokollnummer: 47624752
Auftrags-Nr / Referenz: 26811832
Besichtigungsdatum: 15.09.2026

Hersteller: Volkswagen	Modell: Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance
FIN: WVWZZZ3CZNE065670	





Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance	
Vehicle Identification number	WVWZZZ3CZNE065670
Laufleistung (abgelesen)	147.356 km
Erstzulassung	05.05.2022
Anzahl Halter	1
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	110 kW
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Oryxweiss perlmutteffekt
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz
Raucherfahrzeug	Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	19.300 km
Letzte Wartung am / bei	02/2026 bei 137.252 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GJ140570
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	**Nachlackierung**	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	**Hubmittel / Grube**	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	**Motorlauf**	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / BQS 02212		
Abgasnorm	EURO6	**Feinstaubplakette**	
zul. Gesamtgewicht	2.200 kg	**Leergewicht**	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/45 R18 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm
2)	235/45 R18 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 95H	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm
2)	215/60 R16 95H	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag für Fahrer und Beifahrer (Deaktivierungsschalter für Airbag auf Beifahrerseite)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung (anklapp- und beheizbar - auf Fahrerseite abblendend)
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling, silber eloxiert
- Dieselpartikelfilter
- Drehzahlmesser
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch (mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"- Funktion)
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
- Getriebe: 7-Gang DSG (7-Gang-Doppel-kupplungsgetriebe DSG)
- Innenspiegel automatisch abblendend
- ISOFIX-Halteösen (zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
- Kopfstützen (3) hinten
- Kopfstützen vorn (sicherheitsoptimiert, längs- und höheneinstellbar)
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display (mit Anzeige von u.a.: - Außentemperatur - Durchschnittlicher Verbrauch - Durchschnittsgeschwindigkeit - Fahrstrecke - Fahrzeit - Gangempfehlung - Geschwindigkeitswarnung - Komfort - Momentaner Verbrauch - Reichweite - Service - Uhrzeit mit erweiterten Anzeigemöglichkeiten, z.B.: - Digitale Geschwindigkeitsanzeige - Digitale Öltemperaturanzeige - Licht & Sicht - Sprache - Standheizung - Winterreifen)
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Paket: "Design und Komfort" (Dachreling silber eloxiert - Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl - Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt - Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna" - Sport-Komfortsitze vorn - Vordersitze beheizbar)
- Radio "Composition" (Touchscreen mit 16, 5 cm Bildschirmdiagonale - 8 Lautsprecher - Ausgangsleistung 4 x 20 Watt - Diversity-Antenne für FM-Empfang - Doppel-Tuner - RDS - MP3-Wiedergabe - USB-C-Schnittstelle - Klangregelung 3-fach)
- Regensensor
- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere (inkl. Seitenairbags vorn)
- App-Connect (Volkswagen bietet gleich drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: - Apple CarPlay - Android Auto von Google - MirrorLink)
- Becherhalter (2) vorn
- Berganfahrassistent
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet (für Instrumententafel, Türverkleidungen)
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion (je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten)
- IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. LED-Rückleuchten dunkelrot (Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer - LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht - LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte - Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht - Mit Individualeinbau - Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig)
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox (2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen)
- Müdigkeitserkennung (erkennt aufgrund charakteristischen Lenkverhaltens, Tageszeit und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus)
- Netztrennwand
- Nichtraucherausführung (Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn)
- Notruf-Service (keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert)
- Paket: Winter (Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt - Vordersitze beheizbar)
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" (erfasst kritische Verkehrssituationen mit erhöhtem Unfallpotenzial - bereitet Fahrzeuginsassen und das Fahrzeug auf einen möglichen Unfall vor, indem die vorderen, angelegten Sicherheitsgurte gestrafft und Fahrer sowie Beifahrer fixiert werden und offen stehende Fenster sowie Schiebedach bis auf einen Spalt geschlossen werden)

- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne (und Durchlademöglichkeit)
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt (Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz - Ssicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze - Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer)
- Start-Stopp-System (mit Bremsenergie-Rückgewinnung)
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten (und im Gepäckraum)
- Textilfußmatten (vorn und hinten)
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+ (Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern und Verkehrsinformationen zusätzlich zum analogen Senderangebot - Empfang ist abhängig von der lokalen Verfügbarkeit von digitalen Netzen - erweitertes Angebot an Hörfunkprogrammen - verbesserte Empfangsleistung)
- Schalthebelknauf in Leder
- Servolenkung (elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt)
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn (Fahrerseite elektrisch einstellbar)
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar (ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite - mit elektrischer Lehneneinstellung)
- Spurhalteassistent "Lane Assist" (warnt mit einem korrigierenden Lenkeingriff, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur verlässt)
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung

- Anhängerrangieras."Trailer Assist" inkl. Parklenkas."Park Assist" und Einparkhilfe iVm. Fahrassist.
- App-Connect Wireless (Volkswagen bietet gleich drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: - Apple CarPlay - Android Auto von Google - MirrorLink)
- Lackierung Perlmutteffekt Oryxweiß
- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" (4x20 Watt Bedienungsoberfläche mit Annäherungssensorik Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity Fahrzeug-Menü geschwindigkeit. Lautstärkeanpas. Karte 2D-Darstellung Klangregel. 3-fach TFT-Display mit Touchscr.-Bedien. Navi."Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" MP3 Radio Telefonkontakt-Adres.für Navi. Telefonschnit. 2 USB auch für iPod/iPhone Verkehrszeichenerk. "VW Media Control" We Connect Plus, 3Jahre, inkl. We Connect Zielführ. dynam.-RDS TMC-Tuner)
- Paket: "Easy Open & Close"-Paket inkl. Safe-Sicherung (Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung - Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung)
- Paket: Lederpaket "Nappa" (Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa")
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist" (Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist" - Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent)
- Räder: 4 Leichtmetallräder 8 J x 18 "Dartford" (AirStop-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert - Mit Individualeinbau - Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz - Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau (nur für GTE))
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze: ergoComfort Sitz mit el. 14-Wege-Einstel., Mem.-& Massage. auf Fahrers. i.V.m. Business Paket (Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory - Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite - Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg)
- Anhängevorrichtung, anklappbar (mit elektrischer Entriegelung)
- Diebstahlwarnanlage (Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz - Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar)
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
- Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business) (2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse hinten 230-V-Steckdose App-Connect inkl. Wireless, Apple CarPlay, Android Auto Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist" Air Care Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturreg., Allergen-Filter und Bedienung hinten Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch, Massagefunktion auf Fahrerseite Rückfahrkamera "Rear View" Scheibenwaschdüsen beheizt Telefonschnittst. Comfort, induktive Ladefunktion Vordersitze beheizbar)
- Paket: Ambientebeleuchtung (Ambientebeleuchtung, 1-farbig - Einstiegs-/ Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen)
- Paket: IQ.DRIVE inkl. "Emergency Assist" iVm. Business Premium-Paket (Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" - Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) - Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe - Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent)
- Raucherausführung (Aschenbecher vorn - Zigarettenanzünder vorn)
- Räder: Entfall Tire Mobility Set
- Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung (automatisches Schließ- und Startsystem, bei dem der Fahrzeugschlüssel zwar mitgeführt, aber nicht in die Hand genommen werden muss - führt man den Fahrzeugschlüssel mit sich und nähert sich dem Fahrzeug, wird dieses automatisch entriegelt; der Motorstart erfolgt bequem per Startknopf)
- Sprachbedienung
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion (Freisprecheinrichtung)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.04.2023	195,73 €
2	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 29.08.2024	963,80 €
3	Dach, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2026	1.535,70 €
4	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2026	1.655,93 €
5	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2026	1.713,34 €
6	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 14.02.2023	2.021,58 €
7	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2026	2.510,50 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdickenmessung

Kotflügel rechts	184 µm	Motorhaube	308 µm
Seitenwand rechts	245 µm	Tür hinten rechts	196 µm
Tür vorne rechts	276 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Bemerkungen

Der beiliegende Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel




Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Navigation



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mosolf SE & Co.KG
Faberweg 25
73230 Kirchheim unter Teck



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts




Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts




Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mosolf SE & Co.KG
Faberweg 25
73230 Kirchheim unter Teck



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZNE065670
Hersteller / Modell:	VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance

Datum	KM-Stand	Beschreibung
11.02.2026	137.252	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
15.05.2025	111.874	AU; Bremse Sonstiges; Bremsklötze hinten; Bremsklötze vorne; Bremsscheiben hinten; Bremsscheiben vorne; Getriebeöl ern/prüfen; Kraftstofffilter ern; Luftfiltereinsatz ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges
09.12.2024	82.716	Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; Ölwechsel; Reparatur Sonstiges; Systemtest/Eigendiagnose
07.03.2024	60.351	Bremse Sonstiges; Bremsklötze hinten; Bremsscheiben hinten
29.11.2023	55.025	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
27.02.2023	26.469	Motoröl b. Wartung; Regelwartungsdienst