



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Fahrzeugdaten

Kia Sorento (MQ4)(2020->) Platinum 4WD Plug-In Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNARM81HDN5124347**	Laufleistung abgelesen:	**157180 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.09.2022 / 2022**		
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Schwarz**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2027 / 09.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**149956 / 13.07.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen (Kfz-Schäden und Unfallrekonstruktion) · IMSA - VALID · Reg. Nr.: 019001123/KFZ-SV Gültig bis: 09. Nov. 2026 · 47877 WILLICH · KREFELDER STRASSE 297

Mobility Pass · QUALITÄTSMANAGEMENT · ISO 9001 · Hüsges Gruppe

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**235/55/R19/ 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/55/R19/ 3 mm**
1. Achse - links / Zust.		**235/55/R19/ 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/55/R19/ 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2815 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sound-System Bose
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Metallic-Lackierung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag	Ohne Reparatur
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
9.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
11.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Ohne Reparatur

12.	Außenspiegel - Links	Steinschlag	Smart Repair
13.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
14.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
15.	Dreieckfenster Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
16.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
17.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
18.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
19.	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
20.	Kombiinstrument	Verschmutzt	Reinigen
21.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
22.	Armaturenbrett	Kratzer	Smart Repair
23.	Verkleidung	Kratzer	Erneuern
24.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
25.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Beschädigt	Erneuern
26.	Sitz Innenraum rechts vorne	Kratzer	Erneuern
27.	Fußraum Innenraum rechts hinten	Verschmutzt	Reinigen
28.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren




1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag - Ohne Reparatur




4. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag - Ohne Reparatur



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



8. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



8. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



11. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



11. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur




11. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



12. Außenspiegel - Links
Steinschlag - Smart Repair



12. Außenspiegel - Links
Steinschlag - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair




14. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



14. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



14. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



14. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



15. Dreieckfenster Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



15. Dreieckfenster Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



16. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



16. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



18. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



18. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



18. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



18. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



19. Lenkrad
Kratzer - Smart Repair



20. Kombiinstrument
Verschmutzt - Reinigen



21. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



22. Armaturenbrett
Kratzer - Smart Repair



23. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



23. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



23. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



23. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



24. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



24. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



25. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Beschädigt - Erneuern



25. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Beschädigt - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



26. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



27. Fußraum Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen



27. Fußraum Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen



27. Fußraum Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen



27. Fußraum Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen