



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBJH7NP5M7056119
Označení typu	SUP.COM AMB TD110/2.0A7F
Datum prodeje	2021-04-22
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2024-09-26
Stav km	120000 km
Číslo zakázky	2024014930
Wertmarke: 2/3.895.386	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)
Záznam dílny	
Datum	2023-11-28
Stav km	90929 km
Aktion 48S5 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-11-28
Stav km	90929 km
Číslo zakázky	2023028445
Wertmarkennummer: 2/3.772.213	
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenlivá)

Datum	2022-02-22
Stav km	30275 km
Číslo zakázky	2022003841
- 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1/4.740.838	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2021-03-31
Stav km	11 km
Číslo zakázky	2021007722
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)