



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.04.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Aufhausener Straße 23 89520 Heidenheim an der Brenz
Anlieferungsdatum	28.04.2025
Besichtigungsdatum / Ort	28.04.2025 / Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Aufhausener Straße 23 89520 Heidenheim an der Brenz
Fahrzeughalter	Howden Axial Fans GmbH Habsburgerstraße 7 73432 Aalen
Amtliches Kennzeichen	AA-RO 2210
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF42NA036590

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	410,00 €	77,90 €	487,90 €
basierend auf Reparaturkosten	630,00 €	119,70 €	749,70 €
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			150,00 €



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Aufhausener Straße 23 89520 Heidenheim an der Brenz
Besichtigungsdatum / Ort	28.04.2025 / Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Aufhausener Straße 23 89520 Heidenheim an der Brenz
Besichtigung durch	Onur Oktay
Fahrzeughalter	Howden Axial Fans GmbH Habsburgerstraße 7 73432 Aalen
Amtliches Kennzeichen	AA-RO 2210
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BWH 00316
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF42NA036590
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	08.04.2022 / 08.04.2022
Nächste HU	04/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	78.559 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Metallic
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	11.500 km
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 94H	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/50 R17 94H	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 245/40 R18 93Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 245/40 R18 93Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 01/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern	80,00 €	80,00 €
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	550,00 €	330,00 €
Summe (netto):			630,00 €	410,00 €

Gebrauchsspuren



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.04.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	150,00 €
Summe (netto):		150,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	130 µm
3	Dachholm rechts	128 µm
4	Heckklappe/-tür	224 µm
5	Kotflügel links	125 µm
6	Kotflügel rechts	126 µm
7	Motorhaube	131 µm
8	Schweller links	66 µm
9	Schweller rechts	76 µm
10	Seitenwand links	133 µm
11	Seitenwand rechts	125 µm
12	Tür hinten links	131 µm
13	Tür hinten rechts	130 µm
14	Tür vorne links	135 µm
15	Tür vorne rechts	135 µm



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.04.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.04.2025

und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Auftrag durch Frau Krehlik

Unterschrift Sachverständiger (Onur Oktay)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungsfoto



TÜ Technische Überwachung
Taurus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taurus.de
E-Mail: info@tue-taurus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Montierte Bereifung




Abbildung 12: Sonstiges



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de



Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 39469742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.04.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür

Erkannte und reparierte Schäden

[illegible]