



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Modell	Touran 2.0 TDI Highline
Aufbau	Personenkraftwagen Van	Erstzulassung	02.09.2019
FIN	WVGZZZ1TZLW001049	abgelesener Tachostand	124.348 km
		Zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Hubraum	1.968 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Anzahl Türen	5
Leistung	110 kW (150 PS)	Anzahl Sitzplätze	7
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Indiumgrau Metallic	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Es liegt eine ausländische Bedienungsanleitung vor.

Dieselmotorrückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.

Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeuges auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil hinten rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts (nachlackiert)

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	205/60 R 16 96 H	W	5 mm
Vorne rechts	205/60 R 16 96 H	W	6 mm
Hinten links	205/60 R 16 96 H	W	7 mm
Hinten rechts	205/60 R 16 96 H	W	5 mm
Tirefit fehlt			

Legende: W=Winter

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 06.01.2025 bei 118.989 km


Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Fußraumbeleuchtung vorn LED	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Anti-Blockier-System (ABS)	Gepäckraumbeleuchtung	Nebelschlussleuchte
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Notrufsystem
Antriebsart: Frontantrieb	DSG	Parkbremse elektrisch
Auto-Hold-Funktion	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Rußpartikelfilter
Außenspiegel asphärisch, links	Heckscheibenwischer	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	Scheinwerfer LED
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Insassen-Schutzsystem proaktiv	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Chromefassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Chromefassung Lichtschalter	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Servolenkung
Chromleisten an Seitenfenstern	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Sitze vorn höhenverstellbar
Dachreling	Kopfstützen hinten	Sitzheizung vorn
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Lendenwirbelstützen vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Start/Stop-Anlage
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Leseleuchten vorn und hinten LED	Tagfahrlicht LED
Fensterheber elektrisch vorn und hinten		Türgriffe außen Wagenfarbe
		Wegfahrsperre (elektronisch)
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

7-Sitzer	Einstiegsleisten (Aluminium)	Lenkrad mit Schaltwippen
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
App-Connect (kostenpflichtig)	Freisprecheinrichtung	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
Audiosystem (Radio)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	R-Line-Paket
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Lead Grey	Reifendruck-Kontrollsystem
Außenspiegel elektr. anklappbar	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Rückfahrkamera (Rear View)
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)	Scheibenwischer mit Regensensor
Bluetooth Schnittstelle	LM-Felgen (Zubehör)	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
CD-Laufwerk	Lenkrad (Leder)	Sprachbedienung (kostenpflichtig)
Dachhimmel Stoff, schwarz	Lenkrad mit Multifunktion	Stoßfänger R-Line
Drive Mode		USB-Anschluss
Einparkhilfe hinten		Verglasung hinten abgedunkelt
Einparkhilfe vorn		

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzung, Steinschläge, Dellen
Fahrzeug hat einen Hagelschaden , Schadensgutachten
Frontscheibe - im Randbereich Steinschlag mit Rissbildung , erneuern
Heckklappe Delle , smart repair
Seitenteil hinten links Dellen, Kratzer , smart repair
Tür hinten links Kratzer , lackieren
Stoßfänger vorne Steinschläge , lackieren
Seitenteil hinten rechts Delle , smart repair
Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren

Innenraum

Fahrzeug Innenraum , Gebrauchsspuren

Sonstiges

Eventuelle Eintragung Rad-/Reifenkombination, durchführen
HU/AU fällig , durchführen

Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Fahrzeug , hat einen Hagelschaden , Schadensgutachten



Bild 2: Außen, Frontscheibe - im Randbereich , Steinschlag mit Rissbildung , erneuern



Bild 3: Außen, Heckklappe, Delle , smart repair



Bild 4: Außen, Seitenteil hinten links, Dellen, Kratzer , smart repair



Bild 5: Außen, Tür hinten links, Kratzer , lackieren



Bild 6: Außen, Stoßfänger vorne, Steinschläge , lackieren




Bild 7: Außen, Seitenteil hinten rechts, Delle , smart repair



Bild 8: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren

Sonstige Bilder



1.



2.



3.