

Hersteller: BMW
Auftragsnummer: 460211

Modell: X3 xDrive20d Aut. M Sport
FIN: WBA35BG070N099996



Fahrzeugdaten

Laufleistung	111.177 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.07.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.995	Motorleistung (kw)	140
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Leder/Braun
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	02/2025, 100.143 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/45 R20 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5 / 5 mm
2. 275/40 R20 106W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4 / 4 mm



Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Allradantrieb xDrive
Ambientes Licht
Armauflagen vorne und hinten
Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb
Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Fahrerlebnisschalter
Fahrsicherheitssysteme
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung und -trennetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getriebe: 8-Gang-Automatic Steptronic
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Kilometertacho
Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung
Kopfstützen (5)
Kraftstofftank, größer
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfäng.
Lenkrad: M Lederlenkrad
M Dachhimmel anthrazit
M Dachreling Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
M Interieurleisten Alu. Rhombic m. Akt
Mittelarmlehne im Fond
Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package
Paket: M Aerodynamikpaket



Serienausstattung

Park Distance Control (PDC),vorn+hinten

Parkbremse, elektromechanisch

Performance Control

Personal Profile

Radiozubehör: DAB-Tuner

Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.

Rekuperationssystem

Räderzubehör: Radsicherungsschrauben

Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle

Räderzubehör:Reifen-Pannen-Anzeige

Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)

Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer

Start-/Stop-Knopf

Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra

Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB

TeleServices

Variable Sportlenkung inkl. Servotronic

Verzurrösen im Gepäckraum

Wegfahrsperre Elektronisch

Wärme-/Sonnenschutzverglasung

Zentralverriegelung



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Adaptiver LED-Scheinwerfer

Alarmanlage

Anhängerkupplung

BMW Head-Up Display

Driving Assistant

Euro 6

Fernlichtassistent

Galvanikapplikation für Bedienelemente

Klimaautomatik

Komfortzugang

Lackierung: Metallic

M Hochglanz Shadow Line

Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.

Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive

Paket: Business Professional

Paket: Connected Package Professional

Paket: Entertainment Paket

Paket: Innen- und Außenspiegelpaket

Paket: Innovationspaket

Panorama Glasdach

Parking Assistant

Polsterung: Leder Vernasca

Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem

Räder: 20" LM Doppelsp.699 Notlaufeig.

Sitz: Sitzheizung vorn

Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz

Sitze: Sitzheizung vorne und hinten

Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond

Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch

Telefon: Telefonie mit Wireless Charging

Verglasung: Akustikverglasung

Vollleder Schwarz

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff innen - verkratzt / verschürft
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n)
3	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Abrieb
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft
5	Kotflügel links	Kotflügel links (und rechts, Zierleiste verblasst/Blaustich) - Lackmangel
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - verformt



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
7 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)
2 Tür hinten rechts	Tür - Delle(n)
3 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges




Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Schadenfotos



Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos




Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos




Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos



Abbildung 24: Schadenfotos




Abbildung 25: Schadenfotos




Abbildung 26: Schadenfotos




Abbildung 27: Schadenfotos




Abbildung 28: Schadenfotos




Abbildung 29: Schadenfotos




Abbildung 30: Schadenfotos