



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Modell	Touran 2.0 TDI Highline
Aufbau	Personenkraftwagen Van	Erstzulassung	25.01.2021
FIN	WVGZZZ1TZW019354	abgelesener Tachostand	178.337 km
		Zul. Gesamtgewicht	2.230 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Hubraum	1.968 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Anzahl Türen	5
Leistung	110 kW (150 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Pure White	Polster Typ / Farbe	Alcantara / Anthrazit

Bemerkungen

Dieselmückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	225/45 R 18 95 Y	S	3 mm
Vorne rechts	225/45 R 18 95 Y	S	3 mm
Hinten links	225/45 R 18 95 Y	S	7 mm
Hinten rechts	225/45 R 18 95 Y	S	7 mm
Tirefit fehlt			

Legende: S=Sommer

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 01.08.2024 bei 153.300 km


Serienausstattung

2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)	Frontscheibe Verbundglas getönt	Nebelschlussleuchte
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Fußraumbeleuchtung vorn LED	Notrufsystem
Ablagefächer in Dachkonsole	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Parkbremse elektrisch
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Gepäckraumbeleuchtung	Radioempfang digital (DAB+)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	Rußpartikelfilter
Ambiente-Beleuchtung	Gepäckraumboden höhenverstellbar	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Anti-Blockier-System (ABS)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	DSG	Scheibenwaschdüsen heizbar
Antriebsart: Frontantrieb	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Scheibenwischer mit Regensensor
Anzeige für Waschwasserstand	Heckscheibenwischer	Scheinwerfer LED
Auto-Hold-Funktion	Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Außenspiegel asphärisch, links	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Insassen-Schutzsystem proaktiv	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Außenspiegel lackiert	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Außentemperaturanzeige	Karosserie: 4-türig	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Kennzeichenbeleuchtung LED	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
Bremsassistent	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Sitze vorn höhenverstellbar
Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	Knieairbag Fahrerseite	Sitze: Top-Komfortsitze vorn
Chromeinfassung Lichtschalter	Kopfstützen hinten (3-fach)	Sitzheizung vorn
Chromleisten an Seitenfenstern	Lenkrad (Leder)	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Dachhimmel Stoff, grau	Lenkrad mit Multifunktion	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Dachreling	Lenkrad mit Schaltwippen	Start/Stop-Anlage
Einparkhilfe hinten	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
Einparkhilfe vorn	Leseleuchten vorn und hinten LED	Tagfahrlicht LED
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Leuchtweitenregelung automatisch	Türgriffe außen Wagenfarbe
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus (kostenpflichtig)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Wegfahrsperre (elektronisch)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung schwenkbar	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	Radio
Audio-Navigationssystem Discover Media	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Reifendruck-Kontrollsystem
Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	Freisprecheinrichtung	Rückfahrkamera (Rear View)
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
Außenspiegel elektr. anklappbar	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Seitenairbag hinten
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	LM-Felgen	Sitz vorn links ErgoActive
Bluetooth-Schnittstelle	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	Sitz vorn links mit Massagefunktion
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	Sport-Fahrwerk
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)		Sprachbedienung (kostenpflichtig)
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)		Standheizung mit Standlüftung
		Verglasung hinten abdunkelt (65 %)

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen, Flugrost

Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren

Stoßfänger vorne Kratzer , lackieren

1 Leichtmetallfelge beschädigt , instandsetzen

Innenraum

Fahrzeug Innenraum , Gebrauchsspuren

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen

Service fällig , durchführen

Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren



Bild 2: Außen, Stoßfänger vorne, Kratzer , lackieren




Bild 3: Außen, 1 Leichtmetallfelge, beschädigt , instandsetzen

Sonstige Bilder



1.



2.



3.