

Hersteller: Skoda
Auftragsnummer: 461255

Modell: Kodiahq 2.0 TDI DSG Style
FIN: TMBJJ7NS5N8041446



Fahrzeugdaten

Laufleistung	142.699 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	27.04.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Grau	Polster / Farbe	Teilleder/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	02/2025, 120.621 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6 / 6 mm
2. 235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6 / 6 mm



Serienausstattung

12V-Steckd. in der Mittelkons u. Koffer.
Ablagefach auf dem linken Radhauskasten
Ablagefächer hinter den Radhauskasten
Aeroscheibenwischer vorn
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem
Airbag, Seitenairbags vorne
Allergenfilter
Antiblockiersystem (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung
Armaturentafel in Schwarz / Schwarz
Außensp. el. einst./beheizb. m. Seitenbl
Außenspiegel elek.anklap.ink.Aut.Abblend
Berganfahrassistent
Bremsassistent, hydraulisch
Care C.: Proakt. Dienste Laufz. 14 Jahre
Dachhimmel Grau
Dachreling, eloxiert
Dekoreinlage Linear Diamonds
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte
Easy Start (Start-Stopp-Taste)
eCall
Elektr.Parkbremse inkl.Auto-Hold-Funk.
Elektronische Querdifferenzialsp. (XDS+)
ESC Elektron. Stabilisierungskontrolle
Fahrlichtassistent und Regensensor
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent (Light Assist)
Frontradarassistent inkl.City-Notbremsfu
Fußraumbeleuchtung vorn
Geschlossenes Ablagefach auf der Fahr.
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getönte Scheiben
Handschuhfach beleuchtet
Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücks
Kessy - Zugangs- und Start-Stopp-System
Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)
Kofferraumabdeckung
Komfort Telefonfreispr. inkl. Phonebox
Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.
LED-Matrix-Scheinwerfer
LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik
Lederlenkrad m. Multifunktion. Schaltw.
Leseleuchten vorn am Dachhimmel



Serienausstattung

Mittelarmhl. hi. m. Durchlademöglichkeit

Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach

Motorschleppmomentregelung (MSR)

Multifunktionsanzeige im Kombiins., Farb.

Multikollisionsbremse

Parksensoren vorn & hinten

Polster: Stoff-Leder

Radhausabdeckung

Radiozubehör: 8 Lautsprecher

Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB

Radiozubehör: SmartLink

Radiozubehör: Wireless SmartLink

Reifen-Mobilitätsset

Reifendrucküberwachung

Räder: 18" Leichtmetallfelgen Elbrus

Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklap.

Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn

Scheinwerferreinigungsanlage

Servolenkung, elektromechanisch

Sicherheitsgurte Kodiaq

Sitze: Beheizbare Vordersitze

Sitze: Einst. Lendenwirbels. i. d. Vord.

Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze

Sitze: Lehnenfermentriegelung der Rücks.

Sitze: Vordersitze elektr. m. Memory

Skoda Care Connect

Sonnenblenden m. Make-up-Spiegel

Speedlimiter

Türeinstiegsleisten vorn

Variables Befestigungskonzept im Koffer.

Verzurrösen im Kofferraum

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Anhängerzugvorrichtung, Schwenkbar

Elektrische Heckklappenbedienung

Euro 6

Gepäcknetztrennwand

Klimaautomatik

Lackierung: Metallic / Perleffekt

Lenkrad: Beheizbares Lenkrad

Paket: Business Columbus

Paket: Family

Sitze: 3. Sitzreihe (7-Sitzer)

Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rü.

Sitze: Klappische an den Vordersitzleh.

Sunset

Teilleder schwarz

Windschutzscheibe, drahtlos beheizbar

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür hinten rechts	Tür - Delle(n)
2 Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges




Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Schadenfotos



Abbildung 14: Schadenfotos



Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos