



Bericht-Nr.: ODE0ERLOVHH001208

iKFZ-Prüfz.: g3YkA%JR

Org.Code: 1012

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

RSM.KOMMUNIKATIONS-MARKETING GMBH

90411 Nürnberg

(1) Fz-Id.Nr.:

(2) Amtl. Kennz.:

(3) Ausstellungsdatum: 15.04.2025 13:40 Uhr

Prüfart:

(4) km-Stand:

(5) Klasse:

Aufbau:

Hersteller:

Typ:

Var./Ver./Ausf.:

Antriebsart:

Emissionsschl:

zGM:

Letzte HU:

Kundenkennzeichen:

WBA25DN090N147766

N RS787 (D)

45067 km

Geländefz.Pers.bef.

Kombilimousine

BAYER.MOT.WERKE-BMW

G3X

Hybr.Diesel/E

EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,

2580 kg

FSD.HU/Mangel:

Seite 1 von 1

10303

M1G

AC

0005

CZX00106

25DN / IAV500N0

0010

36AP

EZ: 14.04.2022

4.28.0/2.0.20

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
April 2027

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im April 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Biermann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 15.04.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-5-05-7131-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	230	227	457	241	22,6	67,2	54,1
Betriebsbremse 2. Achse	268	273	541	194	54,8	32,8	19,7
Feststellbremse 2. Achse	235	215	450				

Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

53,19 EUR

63,30 EUR

Auslagen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 GebOSt

32,52 EUR

38,70 EUR

Gesamt:

Netto 85,71 EUR

Brutto 102,00 EUR

USt 19%:

16,29 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 15.04.2025

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 15.04.2025 13:08

BIV am Standort, Autohaus Fink GmbH&Co.Kg

Günther-Scharowsky-Str.8, 91058 Erlangen

Tel: 09131/30080

Meßprogramm:	Diesel mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	BMW X3 (G01/F97)	Emission class:	Euro 6
Amtliches Kennzeichen:	N RS 787	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36AP
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WBA25DN090N147766	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0005
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	CZX
Kilometerstand:	45067	Erstzulassung:	14.04.2022

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
-------------	---------	------	------	----------	----------

Funktionsprüfung OBD ok

Prüfbereitschaft

unterstützt

durchgeführt

Fehlerspeicher

Kontrollleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung

Ansteuerung

Status

Konditionierung

Motortemperatur °C

Anzahl Reinigungsgasstöße

Drehzahl

Reinigungsgasstöße

Abgasmessung

Stabilisierung

Drehzahlanhebung

Beruhigung

Messung 1

Leerlaufdrehzahl

Partikel

Arith. Mittelwert

Partikelanzahl

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD

Funktionsprüfung Abgas

Gesamtergebnis

Bemerkungen

Hinweis

Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden

KEINE

ok

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:

ok

Gerät

AU-Programmversion WOW emission

Solldaten

OBD-Auslesegerät WOW! GmbH Snooper+ BT

Partikelzähler WOW! GmbH WPA

Version

WOW! Emission / V.6 (LF6) , CRC: E22A

AD I/2023

121 , [SN: 225485]

V.2.26 , [SN: 3776]

Kontroll-Nr:

BY-5-05-7131-63

Prüfer

Andreas Stillrich

verantwortliche Person

Andreas Stillrich

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

BY-5-05-7131

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO					
Ausführende Stelle:		BIV am Standort Autohaus Fink GmbH & Co. KG, Günther-Scharowsky-Str. 8, 91058 Erlangen			
Datum: 15.04.2025		Uhrzeit: 13:08 Uhr			
Messprogramm: Diesel mit OBD					
Fahrzeug-Ident.-Daten					
Amtliches Kennzeichen:	N RS 787				
Kilometerstand:	45067		Erstzulassung:	14.04.2022	
Emissionsklasse:	Euro 6		Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	36AP	
Fzg-Hersteller:	BMW		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	0005	
Fzg-Typ/Ausführung:	X3 (G01/F97)		Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	CZX	
Fzg-Ident.Nr.:	WBA25DN090N147766				
Funktionsprüfung OBD					
<u>Prüfbereitschaft</u>					
		unterstützt	011111101011		
		durchgeführt	000011101011		
<i>Nicht alle Systemtests durchgeführt.</i>					
<u>Fehlerspeicher:</u>		Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0 i.O.			
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose</u>					
Sichtprüfung: i.O. #					
Status: i.O.					
Ansteuerung: i.O. #					
Funktionsprüfung Abgas					
		Fzg-Solldaten		Fzg-Istdaten	
<u>Konditionierung:</u>		[Anz./min ⁻¹] ---/---		---/---	
Motortemperatur:		[°C] min.: 60		96	
<u>Abgasmessung</u>					
Stabilisierung:		[min ⁻¹] min.: 669 #		max.: 769 # 718	
Drehzahlanhebung:		[min ⁻¹] min.: 1.718		3.717	
Beruhigung:		[min ⁻¹] min.: 669 #		max.: 769 # 719	
Messung 1:		[min ⁻¹] min.: 669 #		max.: 769 # 719	
				(96 cm ⁻³)	
Arith. Mittelwert Partikelanzahl:		max.: 250.000 cm ⁻³		96 cm ⁻³	
Mangelcode(s): ---					
Ergebnis					
Funktionsprüfung OBD					i.O.
Funktionsprüfung Abgas					i.O.
GESAMTERGEBNIS					BESTANDEN
Hinweis: Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.					
Bemerkungen:					
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden: [] ja					
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:					
AU-Programmversion					
Version:		WOW! Emission / V.6 (LF6) CRC-16: E22A			
nach AU-Geräteleitfaden:		Version 6			
AU-Messgerät					
Hersteller / Typ:		WOW! GmbH / WPA			
Gerätenummer:		3776			
OBD-Auslesegerät					
Hersteller / Typ:		WOW! GmbH / Snooper+ BT			
Gerätenummer:		225485			
Firmwareversion:		121			
Solldaten					
Stand:		AD I/2023			
Kontrollnummer:					
Prüfer:		Verantwortl. Person		Stempel mit Kennnr. bzw. Siegel	
BY-5-05-7131-63		Andreas Stillrich		Andreas Stillrich	
Name		Name und Unterschrift			

