

Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	1245152269
Dátum aktivácie Reportu:	09. 07. 2025 11:23:55
Platnosť do:	08. 08. 2025 11:23:55

1. Základné údaje o vozidle



VIN
WBA15BZ0X0N126662

✓ kontrolná číslica je v poriadku

Továrenská značka
BMW

Model
X3

Druh vozidla
osobné

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Dátum výroby
04. 10. 2021

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2021	10/2021	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	Dátum výroby vozidla: 04. 10. 2021 Vek vozidla: 3 roky 9 mesiacov Farba vozidla: sophisto-grau brillant metallic – kód 0A90 Vyrobené pre trh: Nie je k dispozícii Strana riadenia: ľavostranné			
	11/2021	10 km		Záznam tachometra
	12/2021	10 km	 Nemecko	Záznam tachometra
2022	05/2022	4 100 km		Záznam tachometra
2023	05/2023	25 000 km		Záznam tachometra
	12/2023	35 500 km		Záznam tachometra
2024	07/2024	46 000 km		Záznam tachometra
	10/2024	49 500 km		Záznam tachometra
	11/2024	50 500 km	 Nemecko	Záznam tachometra
	12/2024	51 000 km		Záznam tachometra
2025	04/2025	55 500 km	 Nemecko	Poškodenie

4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Číslo záznamu 1 / 1

Dátum	04/2025
Krajina	Nemecko
Výška škody	1 234 EUR
Druh udalosti	Kalkulácia nákladov na opravu
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo, Čelné sklo
Stav tachometra	55 500 km



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 09. 07. 2025
Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Taliansko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

7. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 07. 07. 2025
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	07. 07. 2025
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
FCE Credit, s.r.o.	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
HoppyGo (carsharing *)	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE

Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

*Carsharing = krátkodobý prenájom auta priamo od majiteľa (alebo zdieľanie auta medzi jeho majiteľom a záujemcom o krátkodobé zapožičanie).

8. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla

Druh vozidla	Passenger vehicle
Značka	BMW
Označenie modelu	X3 xDrive20d
Dátum výroby	04.10.2021
Farba	sophisto-grau brillant metallic
Kód farby	0A90
Vybavenie	Sensatec perforated/black
Kód vybavenia	KHSW
Kód motora	B47D
Séria	G01
SériaE	11BZ
Karoséria	ALLR-SAV
Riadenie	LL
Prevodovka	Automatic transmission
Riadenie	AUT
Kód riadenia	LHD

Súpis výbavy vozidla

Country/region	ECE
Current i level	S15A-23-11-550

Integration level, factory installed	S15A-21-07-545
Ostatné	18" light-al.wheel V-spoke 618
Ostatné	80 Ah AGM battery
Ostatné	Active Guard
Ostatné	Active pedestrian protection
Ostatné	Automatic air conditioning
Ostatné	Automatic transmission
Ostatné	BMW Laserlicht
Ostatné	BMW Live operating area Professional
Ostatné	CO2 equipment
Ostatné	Comfort access
Ostatné	Comfort telephony w/ enhanced Smartphone
Ostatné	Connected Drive Services
Ostatné	Connected Package Professional
Ostatné	DAB tuner
Ostatné	Driving Assistant
Ostatné	Dummy-SALAPA
Ostatné	ENTFALL BMW DIGITAL KEY
Ostatné	Extra package, EU-speciifc
Ostatné	Floor mats velours
Ostatné	German version
Ostatné	Head-up display
Ostatné	High-beam assistant
Ostatné	Innovation package
Ostatné	Intelligent emergency call
Ostatné	Inter.trim finishers aluminum fine cut
Ostatné	Interior mirror with automatic-dip
Ostatné	Interior/outside mirror with auto dip
Ostatné	Kilometre speedo
Ostatné	Language version German
Ostatné	Larger fuel tank
Ostatné	Locking wheel bolt
Ostatné	Luggage compartment net
Ostatné	M roofrailing, Shadow Line
Ostatné	Oil service interval 24 mths / 25,000 km
Ostatné	On-board literature, German
Ostatné	Outer skin protection
Ostatné	Parking assistance system
Ostatné	Passenger airbag deactivation
Ostatné	Recuperation system

Ostatné	Refrigerant R1234yf
Ostatné	Seat heating driver/passenger
Ostatné	Sensatec perforated/black
Ostatné	sophisto-grau brillant metallic
Ostatné	Sports seat
Ostatné	Steering wheel heater
Ostatné	Sun protection glazing
Ostatné	Teleservices
Ostatné	Trailer coupling
Ostatné	Tyre pressure display
Ostatné	Warning triangle and first aid kit
Ostatné	WLAN Hotspot

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

9. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájsené zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
výbava / zranění	12. 11. 2024	Viac info
elektronika / havárie	10. 05. 2021	Viac info

10. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii v ČR (prípadne na Slovensku). V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Farba podľa výrobcu vozidla

sophisto-grau brillant metallic – kód 0A90

11. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	09. 07. 2025
Značenie skiel	NIE

12. Fotky a Inzercia

Neboli nájdené žiadne záznamy o inzercii vozidla v ČR ani v zahraničí.

Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.