



457007081

Duplikat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX Halteradresse XXXXXXXX
XXXXXXXX aus XXXXXXXX
XXXXXXXX Datenschutzgründen XXXXXXXX
XXXXXXXX nicht dargestellt XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(1) FIN WV1ZZZSYZN9030184
(2) Kennz. D LDK KH155
(3) Prüfort Gladenbach, 06.03.2024
(4) km-St. 74464
(5) Fz-Kl. N1 Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau BB Van
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
Typ CBZ SYN1E
Var. 74602 SYCB8ADMZBV3
Vers. HM350VSFM6AX0022C4BKMC5EOOVW
EMI-Kl. 36AR**
zGM 3500 kg
EZ 01.02.2022
Dat. letzt. HU nicht vorhanden
Prüfort-Nr. 0213466005

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073793003834
vom 06.03.2024, 12:03
HU-Prüfziffer C8IhF66E
Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D LDK KH155
nächste HU fällig März 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2026.
- (9) DEKRA
Ihr Prüfenieur
Dipl.-Ing. (FH) Marc Kaufmann
Stempel und Unterschrift

- Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	488	481		
2. Achse	289	296	265	277
Abbremsung	z = 44.4%		z = 15.4%	

Systemdaten Stand: 4.25.0

Quittung Nr. 737930000003135

Leistungsdatum 06.03.2024

Pers. Nr. 031381

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	154,81	EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung		
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19	EUR
USt-IdNr. DE811297970	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	9,00	EUR
	Gesamtbetrag ohne MwSt	138,66	EUR
	MwSt 19%	26,34	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	165,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation



457007080

Duplikat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Halteradresse XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX aus XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Datenschutzgründen XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX nicht dargestellt XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(1) FIN WV1ZZZSYZN9030184
(2) Kennz. D LDK KH155
(3) Prüfart Gladenbach, 06.03.2024
(4) km-St. 74464
(5) Fz-Kl. N1 Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau BB Van
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
Typ CBZ SYN1E
Var. 74602 SYCB8ADMZBV3
Vers. HM350VSFM6AX0022C4BKMC5EOOVW
EMI-Kl. 36AR**
zGM 3500 kg
EZ 01.02.2022
Dat.letzt.HU nicht vorhanden
Prüfart-Nr. 0213466005

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073793003834
vom 06.03.2024, 12:03
HU-Prüfziffer C8IhF66E
Seite 2 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D LDK KH155
nächste HU fällig März 2026

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD Kraftstoff: Diesel Messzeit: 06.03.2024 11:28

Funktionsprüfung Abgas		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	
Konditionierung	[x]/[rpm]	0/3000		-/	
Motortemperatur	[Grad C]	min:	60	60	i.O.
entsprechend AU-Richtlinie					
Abgasmessung					
Leerlauf	[1/min]	min:	730	max: 1040#	870
Drehzahlanhebung	[1/min]	min:	1860		1930
Beruhigung	[1/min]	min:	730	max: 1040#	860
Messung 1	[1/min]	min:	730	max: 1040#	860
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm ³]		max: 250000	2400	[cm ³]

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft	unterstützt	11111101011	
Fehlerspeicher	gesetzt	01011100011	Nicht alle Systemtests durchgeführt
Kontrollleuchte Motordiagnose:	Anzahl abgasrelevanter Fehler	0	i.O.
	Sichtprüfung		i.O. #
	Status		i.O.
	Ansteuerung		i.O. #

Ergebnis: Funktionsprüfung OBD: i.O.
Funktionsprüfung Abgas: i.O.

GESAMTERGEBNIS: BESTANDEN

Bedienerführung: AVL DiTEST GmbH Typ: DSS AU-DE Vers.: V6.12 LF6 11/2023 GL:6
OBD-Auslesegerät: AVL DiTEST GmbH Typ: OBD 1000 Vers.: V3.9 06/2020 SN:MLA3XG
Partikelzähler: AVL DiTEST GmbH Typ: Counter Mobile Vers.: V3.2 06/2022 SN:31479
AU-Daten: I/2023