

Ingenieurbüro März
Am Bärnbach 4
DE 94529 Aicha vorm Wald
Telefon 08544 / 9748860



Bericht-Nr.: 0DE0ZFJ0QH0008389



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
iKFZ-Prüfz.: bk5zR5bC
Org.Code: 2025
DUBSuchID: K484D8XJYJX8

(1)Fz-Id.Nr.: VSSZZZKMZNR062339

(2)Amtl. Kennz.: (D)

(3) Ausstellungsdatum: 18.12.2025 11:00 Uhr
Prüfart: Aicha vorm Wald
(4) km-Stand: 65725 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Kombilimousine
Hersteller: SEAT (E)
Typ: KM
Var./Ver./Ausf.: CXDTTCX1 / AD7CAD7GC0054BI1AAC
Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
zGM: 2140 kg
Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen: 6350
M1
AC
7593
ARE00026
0002
36AP
EZ: 23.05.2022
4.28.8.4/2.0.21

Seite 1 von 2

HS AUTOMOBILE GMBH

Am Bärnbach 1
94529 Aicha vorm Wald

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Dezember 2027

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Dezember 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Sammer
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	245	257	502	329	31,4	69,9	49
Betriebsbremse 2. Achse	246	217	463	302	67,3	30,1	21
Feststellbremse 2. Achse	204	147	351				

FBA blockiert: Ja

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Leistungsdatum entspricht Belegdatum

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben
nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Brutto

102,90 €

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem

55,10 €

USt-IdNr.: DE260736205

Leistungsdatum: 18.12.2025

Gesamt:

158,00 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug



Bericht-Nr.: 0DE0ZFJ0QH0008389



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
iKFZ-Prüfz.: bk5zR5bC
Org.Code: 2025
DUBSuchID: K484D8XJYJX8

HS AUTOMOBILE GMBH
Am Bärnbach 1
94529 Aicha vorm Wald

(1) Fz.-Id.Nr.: VSSZZZKMZNR062339

(2) Amtl. Kennz.: (D)

(3) Ausstellungsdatum: 18.12.2025 11:00 Uhr
Prüfort: Aicha vorm Wald
(4) km-Stand: 65725 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Kombilimousine
Hersteller: SEAT (E)
Typ: KM
Var./Ver./Ausf.: CXDTTCX1 / AD7CAD7GC0054BI1AAC
Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
zGM: 2140 kg
Letzte HU: --
Kundenkennzeichen: FSD.HU/Mangel: 4.28.8.4/2.0.21

Seite 2 von 2
6350

M1

AC

7593

ARE00026

0002

36AP

EZ: 23.05.2022

4.28.8.4/2.0.21

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD
Software: DSS AU-DE V6.11 LF6 08/2023
Fahrzeugdaten: III/2024
AU-Geräteleitfaden: 6
Partikelmessgerät: AVL Counter Standalone WT

Kraftstoffart: Diesel

OBD bzw. n/T: AVL OBD 1000 V3.9 06/2020
Gerätenummer: 1V2S821
Geräteversion: V3.5 11/2023
Gerätenummer: 34120

FIN gem. Fz.-Dokumente: VSSZZZKMZNR062339

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#
bei Motor an: i.O.#
MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.
Funktionsprüfung OBD: i.O.
Prüfbereitschaft unterstützt: 111111101011
gesetzt: 000000000000

	Einheit	Min.		Istwert	Ergebnis
Anzahl Reinigungsstöße:	0				
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min) 3000				
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	50#		50	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)				
Partikelmessung:					
Stabilisierung:	Einheit (1/min)	Min. 700	Max. 1000 #	Istwert 980	Ergebnis i.O.
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1980		2070	i.O.
Beruhigung:	(1/min)	700	1000 #	830	i.O.
Messung	Messung 1 (1/min)	700	1000	830	i.O.
	(PN/ccm)			600	
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)		250.000	600	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/impressum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Axel Bischopink (Sprecher), Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.