



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZ5NZNM117883
Označení typu	Tiguan L 2.0 Life DT110TDI D7F
Datum prodeje	2022-09-02
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2025-11-06
Stav km	144744 km
Číslo zakázky	852102-00
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2025-04-02
Stav km	117512 km
Číslo zakázky	836351-00
WSS Steinschlag Beifahrerseite	
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy ✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Záznam dílny

Datum	2024-10-10
Stav km	86042 km
Aktion 91MG Krit.03	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2024-07-25
Stav km	86042 km
Číslo zakázky	818298-00
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výmeny brzdové kapaliny ☒ Cistic paliva vznetového motoru ☒ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2024-01-12
Stav km	57301 km
Číslo zakázky	804176-00
Reifen HA ungleichmäßig abgefahren.	
Provedené dodatečné práce	☒ Prostředek redukční ☒ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-05-25
Stav km	26491 km
Číslo zakázky	788731-00
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodejní

Datum	2022-09-01
Stav km	0 km
Číslo zakázky	0
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období